

VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO	
SÍNTESIS HISTORICA:	
VALORACIÓN:	
Bibliografía	

Otros:

Las condiciones de esta ficha tienen carácter transitorio e indicativo hasta la aprobación del PEPCH, quedando estos elementos regulados por lo establecido por los artículos 40 a 42 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura

PM	
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS	
FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS	Nº FICHA
DATOS DE IDENTIFICACION	
DENOMINACIÓN: VIVIENDA LOCALIZACIÓN: C/ RAMON Y CAJAL 4 UTM: Ref. Catastral: 1468716QC6316N0001OQ TITULAR: REGIMEN DE TENENCIA: BIEN INMUEBLE	
SITUACIÓN JURÍDICA	
FIGURA DE PROTECCIÓN	
BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/	Incluido en Conjunto Histórico declarado BIC con fecha 29/12/1966
ADMINISTRACIÓN PROPONENTE: AYUNTAMIENTO	
DESCRIPCIÓN	
Descripción: EDIFICACION DE DOS PLANTAS: PLANTA BAJA: PUERTA Y VENTANA. ALTILLO: DOS VENTANAS. ELEMENTOS DECORATIVOS MUDEJARES. PORTADA RESALTADA DE LA LINEA DE FACHADA.	DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: 2 TIPOLOGIA GEN.: POPULAR MUDEJAR. USO: RESIDENCIAL DESTINO: VIVIENDA DATACIÓN: CARACTERÍSTICAS FORMALES:
Sistema constructivo: MUROS DE CARGA	CIMENTACIÓN: EN ZANJA ESTRUCTURA: MUROS DE CARGA CUBIERTA: INCLINADA DE TEJA ARABE
Materiales: MAMPOSTERIA, LADRILLO ENJABELGADO	REVESTIMIENTOS: ENLUCIDO, ENJABELGADO. CARPINTERÍA: VARIOS:
Elementos singulares: Elementos Discordantes: E. Conservación: BUENO Intervenciones realizadas: Descripción del entorno: CENTRO URBANO	
SITUACIÓN NORMATIVA	
NIVEL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Actuaciones permitidas: RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y REFORMAS JUSTIFICADAS QUE PONGAN EN VALOR EL AMBIENTE EN QUE SE ENCUENTRA. Actuaciones prohibidas: ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y SUSTITUCIONES QUE NO SE JUSTIFIQUEN Actuaciones aconsejadas: CONSERVACIÓN Uso Permitido: LOS PREVISTOS EN EL PGOU	
	

VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO	
SÍNTESIS HISTORICA:	
VALORACIÓN:	
Bibliografía	

Otros:

Las condiciones de esta ficha tienen carácter transitorio e indicativo hasta la aprobación del PEPCH, quedando estos elementos regulados por lo establecido por los artículos 40 a 42 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura

PM	
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS	
FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS	Nº FICHA
DATOS DE IDENTIFICACION	
DENOMINACION: VIVIENDA LOCALIZACION: C/ RODRIGO MATEOS 1 UTM: Ref. Catastral: 1468714QC6316N0001FQ TITULAR: REGIMEN DE TENENCIA: BIEN INMUEBLE	
SITUACION JURIDICA	
FIGURA DE PROTECCION	
BIC/ CATEGORIA/ DECLARACION/ Includo en Conjunto Histórico declarado BIC con fecha 29/12/1966	
ADMINISTRACION PROPONENTE: AYUNTAMIENTO	
DESCRIPCION	
Descripción: EDIFICACION DE DOS PLANTAS CON DOS FACHADAS: FACHADA PRINCIPAL: PLANTA BAJA: PUERTA. PLANTA PRIMERA: VENTANA. FACHADA LATERAL: PLANTA BAJA: VENTANA. PLANTA PRIMERA: BALCON.	DENOMINACION HISTORICA: Nº DE PLANTAS: 2 TIPOLOGIA GEN.: POPULAR MUDEJAR. USO: RESIDENCIAL DESTINO: VIVIENDA DATACIÓN: CARACTERÍSTICAS FORMALES:
Sistema constructivo: MUROS DE CARGA	CIMENTACION: EN ZANJA ESTRUCTURA: MUROS DE CARGA CUBIERTA: INCLINADA DE TEJA ARABE
Materiales: MAMPOSTERIA, LADRILLO ENJABELGADO	REVESTIMIENTOS: ENLUCIDO, ENJABELGADO. CARPINTERIA: VARIOS:
Elementos singulares: Elementos Discordantes: E. Conservación: BUENO Intervenciones realizadas: Descripción del entorno: CENTRO URBANO	
SITUACION NORMATIVA	
NIVEL DE PROTECCION AMBIENTAL Actuaciones permitidas: RESTAURACION, CONSERVACION Y REFORMAS JUSTIFICADAS QUE PONGAN EN VALOR EL AMBIENTE EN QUE SE ENCUENTRA. Actuaciones prohibidas: ELIMINACION DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y SUSTITUCIONES QUE NO SE JUSTIFIQUEN Actuaciones aconsejadas: CONSERVACION	
Uso Permitido: LOS PREVISTOS EN EL PGOU	
	

VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO	
SÍNTESIS HISTORICA:	
VALORACIÓN:	
Bibliografía	

Otros:

Las condiciones de esta ficha tienen carácter transitorio e indicativo hasta la aprobación del PEPCH, quedando estos elementos regulados por lo establecido por los artículos 40 a 42 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura

PM	
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS	
FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS	Nº FICHA
DATOS DE IDENTIFICACION	
DENOMINACIÓN: VIVIENDA LOCALIZACIÓN: C/ SAN ANTONIO 29 UTM: Ref. Catastral: 1265701QC6316N0001JQ TITULAR: REGIMEN DE TENENCIA: BIEN INMUEBLE	
SITUACIÓN JURÍDICA	
FIGURA DE PROTECCIÓN	
BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/	Incluido en Conjunto Histórico declarado BIC con fecha 29/12/1966
ADMINISTRACIÓN PROPONENTE: AYUNTAMIENTO	
DESCRIPCIÓN	
Descripción: EDIFICACION DE UNA PLANTA Y ALTILLO. PLANTA BAJA: PUERTA Y DOS VENTANAS. ALTILLO: VENTANA. ELEMENTOS DECORATIVOS MUDEJARES. PORTADA RESALTADA DE LA LINEA DE FACHADA.	DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: 2 TIPOLOGIA GEN.: POPULAR MUDEJAR. USO: RESIDENCIAL DESTINO: VIVIENDA DATACIÓN: CARACTERÍSTICAS FORMALES:
Sistema constructivo: MUROS DE CARGA	CIMENTACIÓN: EN ZANJA ESTRUCTURA: MUROS DE CARGA CUBIERTA: INCLINADA DE TEJA ARABE
Materiales: MAMPOSTERIA, LADRILLO ENJABELGADO	REVESTIMIENTOS: ENLUCIDO, ENJABELGADO, LADRILLO VISTO. CARPINTERÍA: VARIOS:
Elementos singulares: Elementos Discordantes: E. Conservación: BUENO Intervenciones realizadas: Descripción del entorno: CENTRO URBANO	
SITUACIÓN NORMATIVA	
NIVEL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Actuaciones permitidas: RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y REFORMAS JUSTIFICADAS QUE PONGAN EN VALOR EL AMBIENTE EN QUE SE ENCUENTRA. Actuaciones prohibidas: ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y SUSTITUCIONES QUE NO SE JUSTIFIQUEN Actuaciones aconsejadas: CONSERVACIÓN	
Uso Permitido: LOS PREVISTOS EN EL PGOU	
	

VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO	
SÍNTESIS HISTORICA:	
VALORACIÓN:	
Bibliografía	

Otros:

Las condiciones de esta ficha tienen carácter transitorio e indicativo hasta la aprobación del PEPCH, quedando estos elementos regulados por lo establecido por los artículos 40 a 42 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura

PM	
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS	
Nº FICHA	
FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS	
PA.059	
DATOS DE IDENTIFICACION	
DENOMINACION: VIVIENDA LOCALIZACION: C/ SANTIAGO 27 UTM: Ref. Catastral: 1464001QC6316S0001FO 1464001QC6316S0002GP 1464001QC6316S0003HA TITULAR: REGIMEN DE TENENCIA: BIEN INMUEBLE	
SITUACION JURIDICA	
FIGURA DE PROTECCION	
BIC/ CATEGORIA/ DECLARACION/ Includo en Conjunto Histórico declarado BIC con fecha 29/12/1966	
ADMINISTRACION PROPONENTE: AYUNTAMIENTO	
DESCRIPCION	
Descripción: EDIFICACION DE DOS PLANTAS. PLANTA BAJA: PUERTA Y TRES VENTANAS. PLANTA PRIMERA: TRES BALCONES. ELEMENTOS DECORATIVOS MUDEJARES. PORTADA RESALTADA DE LA LINEA DE FACHADA. MOLDURAS COLGADAS BAJO LOS BALCONES.	DENOMINACION HISTORICA: Nº DE PLANTAS: 2 TIPOLOGIA GEN.: POPULAR MUDEJAR. USO: RESIDENCIAL Y COMERCIAL DESTINO: VIVIENDA DATACIÓN: CARACTERÍSTICAS FORMALES:
Sistema constructivo: MUROS DE CARGA	CIMENTACION: EN ZANJA ESTRUCTURA: MUROS DE CARGA CUBIERTA: INCLINADA DE TEJA ARABE
Materiales: MAMPOSTERIA, LADRILLO ENJABELGADO	REVESTIMIENTOS: ENLUCIDO, ENJABELGADO. CARPINTERIA: VARIOS:
Elementos singulares: Elementos Discordantes: E. Conservación: BUENO Intervenciones realizadas: Descripción del entorno: CENTRO URBANO	
SITUACION NORMATIVA	
NIVEL DE PROTECCION AMBIENTAL Actuaciones permitidas: RESTAURACION, CONSERVACION Y REFORMAS JUSTIFICADAS QUE PONGAN EN VALOR EL AMBIENTE EN QUE SE ENCUENTRA. Actuaciones prohibidas: ELIMINACION DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y SUSTITUCIONES QUE NO SE JUSTIFIQUEN Actuaciones aconsejadas: CONSERVACION	
Uso Permitido: LOS PREVISTOS EN EL PGOU	
	

VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO	
SÍNTESIS HISTORICA:	
VALORACIÓN:	
Bibliografía	

Otros:

Las condiciones de esta ficha tienen carácter transitorio e indicativo hasta la aprobación del PEPCH, quedando estos elementos regulados por lo establecido por los artículos 40 a 42 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura

PM			
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS			Nº FICHA
FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS			PA.060
DATOS DE IDENTIFICACION			
DENOMINACIÓN: VIVIENDA LOCALIZACIÓN: C/ SANTIAGO 32 UTM: Ref. Catastral: 1564816QC6316S0001IO TITULAR: REGIMEN DE TENENCIA: BIEN INMUEBLE			
SITUACIÓN JURÍDICA			
FIGURA DE PROTECCIÓN		INVENTARIADO DEL PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL DE EXTREMADURA	
BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/		Incluido en Conjunto Histórico declarado BIC con fecha 29/12/1966	
ADMINISTRACIÓN PROPONENTE: JUNTA DE EXTREMADURA		INVENTARIADO	06 151.9
DESCRIPCIÓN			
Descripción: PUERTA Y 3 VENTANAS EN LADO IZQUIERDO. ARRIBA 3 VENTANAS. ADINTELADAS. LA DEL CENTRO REMATA EN FRONTON. FACHADA BARROCA CON PILASTRAS CAJEADAS SOBRE ENTABLAMIENTO CON REMATE PIRAMIDAL Y GRANADAS. PORTADA RESALTADA DE LA LINEA DE FACHADA.		DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: 2 TIPOLOGIA GEN.: POPULAR BARROCO USO: RESIDENCIAL DESTINO: VIVIENDA UNIFAMILIAR DATACIÓN: CARACTERÍSTICAS FORMALES:	
Sistema constructivo: MUROS DE CARGA		CIMENTACIÓN: EN ZANJA ESTRUCTURA: MUROS DE CARGA CUBIERTA: INCLINADA DE TEJA ARABE	
Materiales: MAMPOSTERIA, LADRILLO ENJABELGADO		REVESTIMIENTOS: ENLUCIDO, ENJABELGADO. CARPINTERÍA: VARIOS:	
Elementos singulares: Elementos Discordantes: E. Conservación: BUENO Intervenciones realizadas: REHABILITADA Descripción del entorno: CENTRO URBANO			
SITUACIÓN NORMATIVA			
NIVEL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Actuaciones permitidas: RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y REFORMAS JUSTIFICADAS QUE PONGAN EN VALOR EL AMBIENTE EN QUE SE ENCUENTRA. Actuaciones prohibidas: ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y SUSTITUCIONES QUE NO SE JUSTIFIQUEN Actuaciones aconsejadas: CONSERVACIÓN			
Uso Permitido: LOS PREVISTOS EN EL PGOU			
			

VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO	
SÍNTESIS HISTORICA: VALORACIÓN:	
Bibliografía	<ul style="list-style-type: none">- FLORES, C.: "ARQUITECTURA POPULAR ESPAÑOLA". AGUILAR- GONZALEZ RODRIGUEZ, A.: "LA CASA RURAL TRADICIONAL EN LA BAJA EXTREMADURA; MORFOLOGIA Y FUNCION". REVISTA DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS. Nº 1 1987- CALLEJO SERRANO, C.: "GUIA ARTISTICAS DE ESPAÑA: BADAJOZ Y SU PROVINCIA". ED. ARIAS. BARCELONA 1964- MUÑOZ DE SAN PEDRO, M.: "EXTREMADURA ". EXPASA CALPE. MADRID 1964

Otros:
Las condiciones de esta ficha tienen carácter transitorio e indicativo hasta la aprobación del PEPCH, quedando estos elementos regulados por lo establecido por los artículos 40 a 42 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura

PM	
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS	
FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS	
Nº FICHA	
PA.061	
DATOS DE IDENTIFICACION	
DENOMINACIÓN: VIVIENDA LOCALIZACIÓN: C/ SANTIAGO 35 UTM: Ref. Catastral: 1464803QC6316S0001KO TITULAR: REGIMEN DE TENENCIA: BIEN INMUEBLE	
SITUACIÓN JURÍDICA	
FIGURA DE PROTECCIÓN	
BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/ Includo en Conjunto Histórico declarado BIC con fecha 29/12/1966	
ADMINISTRACIÓN PROPONENTE: AYUNTAMIENTO	
DESCRIPCIÓN	
Descripción: EDIFICACION DE DOS PLANTAS Y ALTILLO. PLANTA BAJA: PUERTA Y DOS VENTANAS. PLANTA PRIMERA: TRES BALCONES. ALTILLO: PEQUEÑA VENTANA. ELEMENTOS DECORATIVOS BARROCOS. FACHADA CON PORTADA ENMARCADA EN ALFIZ.	DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: 2 TIPOLOGIA GEN.: SEÑORIAL. USO: RESIDENCIAL DESTINO: VIVIENDA DATACIÓN: CARACTERÍSTICAS FORMALES:
Sistema constructivo: MUROS DE CARGA	CIMENTACIÓN: EN ZANJA ESTRUCTURA: MUROS DE CARGA CUBIERTA: INCLINADA DE TEJA ARABE
Materiales: MAMPOSTERIA, LADRILLO	REVESTIMIENTOS: ENLUCIDO, ENJABELGADO, LADRILLO VISTO CARPINTERÍA: VARIOS:
Elementos singulares: Elementos Discordantes: E. Conservación: BUENO Intervenciones realizadas: Descripción del entorno: CENTRO URBANO	
SITUACIÓN NORMATIVA	
NIVEL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Actuaciones permitidas: RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y REFORMAS JUSTIFICADAS QUE PONGAN EN VALOR EL AMBIENTE EN QUE SE ENCUENTRA. Actuaciones prohibidas: ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y SUSTITUCIONES QUE NO SE JUSTIFIQUEN Actuaciones aconsejadas: CONSERVACIÓN	
Uso Permitido: LOS PREVISTOS EN EL PGOU	
	

VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO	
SÍNTESIS HISTORICA:	
VALORACIÓN:	
Bibliografía	

Otros:

Las condiciones de esta ficha tienen carácter transitorio e indicativo hasta la aprobación del PEPCH, quedando estos elementos regulados por lo establecido por los artículos 40 a 42 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura

PM	
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS	
FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS	Nº FICHA
PA.062	
DATOS DE IDENTIFICACION	
DENOMINACIÓN: VIVIENDA LOCALIZACIÓN: C/ SANTIAGO 37 UTM: Ref. Catastral: 1365002QC6316N0001DQ TITULAR: REGIMEN DE TENENCIA: BIEN INMUEBLE	
SITUACIÓN JURÍDICA	
FIGURA DE PROTECCIÓN	
BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/	Incluido en Conjunto Histórico declarado BIC con fecha 29/12/1966
ADMINISTRACIÓN PROPONENTE: AYUNTAMIENTO	
DESCRIPCIÓN	
Descripción: EDIFICACION DE DOS PLANTAS. CON DOS FACHADAS. FACHADA PRINCIPAL: PLANTA BAJA: PUERTA Y VENTANA, AL LADO OTRA PUERTA Y UN ESCAPARATE.. PLANTA PRIMERA: TRES BALCONES. FACHADA LATERAL: PLANTA BAJA: DOS VENTANAS. PLANTA PRIMERA: DOS BALCONES ELEMENTOS DECORATIVOS BARROCOS. MOLDURAS COLGADAS BAJO LOS BALCONES Y EN CORNISA DE ESTOS. BALAUSTRADA BARROCA.	DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: 2 TIPOLOGIA GEN.: SEÑORIAL. USO: RESIDENCIAL Y COMERCIAL DESTINO: VIVIENDA DATACIÓN: CARACTERÍSTICAS FORMALES:
Sistema constructivo: MUROS DE CARGA	CIMENTACIÓN: EN ZANJA ESTRUCTURA: MUROS DE CARGA CUBIERTA: INCLINADA DE TEJA ARABE
Materiales: MAMPOSTERIA, LADRILLO ENJABELGADO	REVESTIMIENTOS: ENLUCIDO, ENJABELGADO. CARPINTERÍA: VARIOS:
Elementos singulares: Elementos Discordantes: E. Conservación: BUENO Intervenciones realizadas: Descripción del entorno: CENTRO URBANO	
SITUACIÓN NORMATIVA	
NIVEL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Actuaciones permitidas: RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y REFORMAS JUSTIFICADAS QUE PONGAN EN VALOR EL AMBIENTE EN QUE SE ENCUENTRA. Actuaciones prohibidas: ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y SUSTITUCIONES QUE NO SE JUSTIFIQUEN Actuaciones aconsejadas: CONSERVACIÓN	
Uso Permitido: LOS PREVISTOS EN EL PGOU	
	


VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO	
SÍNTESIS HISTORICA:	
VALORACIÓN:	
Bibliografía	
Otros: Las condiciones de esta ficha tienen carácter transitorio e indicativo hasta la aprobación del PEPCH, quedando estos elementos regulados por lo establecido por los artículos 40 a 42 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura	

PM	
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS	
FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS	Nº FICHA
DATOS DE IDENTIFICACION	
DENOMINACIÓN: VIVIENDA LOCALIZACIÓN: C/ SANTIAGO 55 UTM: Ref. Catastral: 1266410QC6316N0001KQ TITULAR: REGIMEN DE TENENCIA: BIEN INMUEBLE	
SITUACIÓN JURÍDICA	
FIGURA DE PROTECCIÓN	
BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/ Includo en Conjunto Histórico declarado BIC con fecha 29/12/1966	
ADMINISTRACIÓN PROPONENTE: AYUNTAMIENTO	
DESCRIPCIÓN	
Descripción: EDIFICACION DE DOS PLANTAS. MOLDURAS COLGADAS BAJO LOS BALCONES. FACHADA CON ELEMENTOS MUDEJARES.	DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: 2 TIPOLOGIA GEN.: POPULAR MUDEJAR. USO: RESIDENCIAL. DESTINO: VIVIENDA DATACIÓN: CARACTERÍSTICAS FORMALES:
Sistema constructivo: MUROS DE CARGA	CIMENTACIÓN: EN ZANJA ESTRUCTURA: MUROS DE CARGA CUBIERTA: INCLINADA DE TEJA ARABE
Materiales: MAMPOSTERIA, LADRILLO	REVESTIMIENTOS: ENLUCIDO, ENJABELGADO. CARPINTERÍA: VARIOS:
Elementos singulares: Elementos Discordantes: E. Conservación: RUINOSO Intervenciones realizadas: Descripción del entorno: CENTRO URBANO	
SITUACIÓN NORMATIVA	
NIVEL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Actuaciones permitidas: RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y REFORMAS JUSTIFICADAS QUE PONGAN EN VALOR EL AMBIENTE EN QUE SE ENCUENTRA. Actuaciones prohibidas: ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y SUSTITUCIONES QUE NO SE JUSTIFIQUEN Actuaciones aconsejadas: CONSERVACIÓN Uso Permitido: LOS PREVISTO EN EL PGOU	
	

VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO	
SÍNTESIS HISTORICA:	
VALORACIÓN:	
Bibliografía	

Otros:

Las condiciones de esta ficha tienen carácter transitorio e indicativo hasta la aprobación del PEPCH, quedando estos elementos regulados por lo establecido por los artículos 40 a 42 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura

PM	
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS	
FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS	Nº FICHA
	PA.064
DATOS DE IDENTIFICACION	
DENOMINACIÓN: VIVIENDA LOCALIZACIÓN: C/ SANTIAGO 63 UTM: Ref. Catastral: 1266406QC6316N0001OQ 1266406QC6316N0002PW 1266406QC6316N0003AE 1266406QC6316N0004SR TITULAR: REGIMEN DE TENENCIA: BIEN INMUEBLE	
SITUACIÓN JURÍDICA	
FIGURA DE PROTECCIÓN	
BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/	Incluido en Conjunto Histórico declarado BIC con fecha 29/12/1966
ADMINISTRACIÓN PROPONENTE: AYUNTAMIENTO	
DESCRIPCIÓN	
Descripción: EDIFICACION DE DOS PLANTAS. PLANTA BAJA: PUERTA Y DOS VENTANAS. PLANTA PRIMERA: TRES BALCONES. MOLDURAS COLGADAS POR DEBAJO DE LOS BALCONES Y EN DINTELES DE VENTANAS.	DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: 2 TIPOLOGIA GEN.: POPULAR. USO: RESIDENCIAL. DESTINO: VIVIENDA DATACIÓN: CARACTERÍSTICAS FORMALES:
Sistema constructivo: MUROS DE CARGA	CIMENTACIÓN: EN ZANJA ESTRUCTURA: MUROS DE CARGA CUBIERTA: INCLINADA DE TEJA ARABE
Materiales: MAMPOSTERIA, LADRILLO	REVESTIMIENTOS: ENLUCIDO CARPINTERÍA: VARIOS:
Elementos singulares: Elementos Discordantes: E. Conservación: BUENO Intervenciones realizadas: Descripción del entorno: CENTRO URBANO	
SITUACIÓN NORMATIVA	
NIVEL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Actuaciones permitidas: RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y REFORMAS JUSTIFICADAS QUE PONGAN EN VALOR EL AMBIENTE EN QUE SE ENCUENTRA. Actuaciones prohibidas: ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y SUSTITUCIONES QUE NO SE JUSTIFIQUEN Actuaciones aconsejadas: CONSERVACIÓN	
Uso Permitido: LOS PREVISTOS EN EL PGOU	
	

VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO	
SÍNTESIS HISTORICA:	
VALORACIÓN:	
Bibliografía	

Otros:

Las condiciones de esta ficha tienen carácter transitorio e indicativo hasta la aprobación del PEPCH, quedando estos elementos regulados por lo establecido por los artículos 40 a 42 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura

PM			
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS			Nº FICHA
FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS			PA.065
DATOS DE IDENTIFICACION			
DENOMINACIÓN: VIVIENDA LOCALIZACIÓN: C/ SANTIAGO 67 UTM: Ref. Catastral: 1266807QC6316N0001AQ 1266807QC6316N0002SW TITULAR: VIUDA LUIS DEL BARLA Y ZARZA VIUDA ANTONIO BARREGO VALENTIN REGIMEN DE TENENCIA: BIEN INMUEBLE			
SITUACIÓN JURIDICA			
FIGURA DE PROTECCIÓN		INVENTARIADO DEL PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL DE EXTREMADURA	
BIC/ CATEGORIA/ DECLARACIÓN/		Incluido en Conjunto Histórico declarado BIC con fecha 29/12/1966	
ADMINISTRACIÓN PROPONENTE: JUNTA DE EXTREMADURA		INVENTARIADO	06 150.7
DESCRIPCIÓN			
Descripción: EDIFICACION DE DOS PLANTAS. BAJA: PUERTA Y DOS VENTANAS. PLANTA PRIMERA: TRES BALCONES. MOLDURAS COLGADAS POR DEBAJO DE LOS ESCALONES. CORNISA CON ELEMENTOS RENACENTISTAS. VENTANAS ENMARCADAS CON CERCOS QUE RESALTAN LOS HUECOS.		DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: 2 TIPOLOGIA GEN.: POPULAR USO: RESIDENCIAL DESTINO: VIVIENDA UNIFAMILIAR DATACIÓN: CARACTERÍSTICAS FORMALES:	
Sistema constructivo: MUROS DE CARGA		CIMENTACIÓN: EN ZANJA ESTRUCTURA: MUROS DE CARGA CUBIERTA: INCLINADA DE TEJA ARABE	
Materiales: MAMPOSTERIA, LADRILLO ENJABELGADO		REVESTIMIENTOS: ENLUCIDO, ENJABELGADO CARPINTERÍA: VARIOS:	
Elementos singulares: Elementos Discordantes: E. Conservación: BUENO Intervenciones realizadas: Descripción del entorno: CASCO URBANO			
SITUACIÓN NORMATIVA			
NIVEL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL			
Actuaciones permitidas: RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y REFORMAS JUSTIFICADAS QUE PONGAN EN VALOR EL AMBIENTE EN QUE SE ENCUENTRA. Actuaciones prohibidas: ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y SUSTITUCIONES QUE NO SE JUSTIFIQUEN Actuaciones aconsejadas: CONSERVACIÓN			
Uso Permitido: LOS PREVISTOS EN EL PGOU			
			

VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO	
SÍNTESIS HISTORICA: VALORACIÓN:	
Bibliografía	<ul style="list-style-type: none">- FLORES, C.: "ARQUITECTURA POPULAR ESPAÑOLA". AGUILAR- GONZALEZ RODRIGUEZ, A.: "LA CASA RURAL TRADICIONAL EN LA BAJA EXTREMADURA; MORFOLOGIA Y FUNCION". REVISTA DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS. Nº 1 1987- CALLEJO SERRANO, C.: "GUIA ARTISTICAS DE ESPAÑA: BADAJOZ Y SU PROVINCIA". ED. ARIAS. BARCELONA 1964- MUÑOZ DE SAN PEDRO, M.: "EXTREMADURA ". EXPASA CALPE. MADRID 1964

Otros:
Las condiciones de esta ficha tienen carácter transitorio e indicativo hasta la aprobación del PEPCH, quedando estos elementos regulados por lo establecido por los artículos 40 a 42 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura

PM	
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS	
FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS	Nº FICHA
DATOS DE IDENTIFICACION	
DENOMINACIÓN: VIVIENDA LOCALIZACIÓN: C/ SANTIAGO 106 UTM: Ref. Catastral: 1267720QC6316N0001YQ TITULAR: REGIMEN DE TENENCIA: BIEN INMUEBLE	
SITUACIÓN JURÍDICA	
FIGURA DE PROTECCIÓN	
BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/	Incluido en Conjunto Histórico declarado BIC con fecha 29/12/1966
ADMINISTRACIÓN PROPONENTE: AYUNTAMIENTO	
DESCRIPCIÓN	
Descripción: EDIFICACION DE DOS PLANTAS. PLANTA BAJA: PUERTA Y ESCAPARATE. PLANTA PRIMERA: TRES BALCONES. FACHADA CON ELEMENTOS MUDEJARES. BALCONES METALICOS. REMATE DE CORNISA MUDEJAR. PUERTA CON ARCO DE MEDIO PUNTO.	DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: 2 TIPOLOGIA GEN.: POPULAR MUDEJAR. USO: RESIDENCIAL Y COMERCIAL. DESTINO: VIVIENDA DATACIÓN: CARACTERÍSTICAS FORMALES:
Sistema constructivo: MUROS DE CARGA	CIMENTACIÓN: EN ZANJA ESTRUCTURA: MUROS DE CARGA CUBIERTA: INCLINADA DE TEJA ARABE
Materiales: MAMPOSTERIA, LADRILLO	REVESTIMIENTOS: ENLUCIDO, ENJABELGADO. CARPINTERÍA: VARIOS:
Elementos singulares: Elementos Discordantes: E. Conservación: BUENO Intervenciones realizadas: Descripción del entorno: CENTRO URBANO	
SITUACIÓN NORMATIVA	
NIVEL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Actuaciones permitidas: RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y REFORMAS JUSTIFICADAS QUE PONGAN EN VALOR EL AMBIENTE EN QUE SE ENCUENTRA. Actuaciones prohibidas: ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y SUSTITUCIONES QUE NO SE JUSTIFIQUEN Actuaciones aconsejadas: CONSERVACIÓN Uso Permitido: LOS PREVISTOS EN EL PGOU	
	

VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO	
SÍNTESIS HISTORICA:	
VALORACIÓN:	
Bibliografía	

Otros:


Las condiciones de esta ficha tienen carácter transitorio e indicativo hasta la aprobación del PEPCH, quedando estos elementos regulados por lo establecido por los artículos 40 a 42 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura

PM	
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS	
Nº FICHA	
FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS	
PA.067	
DATOS DE IDENTIFICACION	
DENOMINACIÓN: VIVIENDA LOCALIZACIÓN: C/ ZAPATERIA 1 UTM: Ref. Catastral: 1367609QC6316N0001KQ TITULAR: REGIMEN DE TENENCIA: BIEN INMUEBLE	
SITUACIÓN JURÍDICA	
FIGURA DE PROTECCIÓN	
BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/ Includo en Conjunto Histórico declarado BIC con fecha 29/12/1966	
ADMINISTRACIÓN PROPONENTE: AYUNTAMIENTO	
DESCRIPCIÓN	
Descripción: EDIFICACION DE DOS PLANTAS. PLANTA BAJA: PUERTA Y DOS VENTANAS. PLANTA PRIMERA: TRES VENTANALES CON BALCON CORRIDO. FACHADA RENACENTISTA CON MOLDURAS EN LOS DINTELES DE LAS ABERTURAS DE FACHADA. BALAUSTRADA EN LA CORNISA.	DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: 2 TIPOLOGIA GEN.: SEÑORIAL. USO: RESIDENCIAL. DESTINO: VIVIENDA DATACIÓN: CARACTERÍSTICAS FORMALES:
Sistema constructivo: MUROS DE CARGA	CIMENTACIÓN: EN ZANJA ESTRUCTURA: MUROS DE CARGA CUBIERTA: INCLINADA DE TEJA ARABE
Materiales: MAMPOSTERIA, LADRILLO	REVESTIMIENTOS: ENLUCIDO, ENJABELGADO. CARPINTERÍA: VARIOS:
Elementos singulares: Elementos Discordantes: E. Conservación: BUENO Intervenciones realizadas: Descripción del entorno: CENTRO URBANO	
SITUACIÓN NORMATIVA	
NIVEL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Actuaciones permitidas: RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y REFORMAS JUSTIFICADAS QUE PONGAN EN VALOR EL AMBIENTE EN QUE SE ENCUENTRA. Actuaciones prohibidas: ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y SUSTITUCIONES QUE NO SE JUSTIFIQUEN Actuaciones aconsejadas: CONSERVACIÓN Uso Permitido: LOS PREVISTOS EN EL PGOU	
	

VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO	
SÍNTESIS HISTORICA:	
VALORACIÓN:	
Bibliografía	

Otros:

Las condiciones de esta ficha tienen carácter transitorio e indicativo hasta la aprobación del PEPCH, quedando estos elementos regulados por lo establecido por los artículos 40 a 42 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura

PM	
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS	
FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS	Nº FICHA
PA.068	
DATOS DE IDENTIFICACION	
DENOMINACIÓN: VIVIENDA LOCALIZACIÓN: C/ ZAPATERIA 11 UTM: Ref. Catastral: 1367605QC6316N0001TQ TITULAR: REGIMEN DE TENENCIA: BIEN INMUEBLE	
SITUACIÓN JURÍDICA	
FIGURA DE PROTECCIÓN	
BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/	Incluido en Conjunto Histórico declarado BIC con fecha 29/12/1966
ADMINISTRACIÓN PROPONENTE: AYUNTAMIENTO	
DESCRIPCIÓN	
Descripción: EDIFICACION DE DOS PLANTAS. PLANTA BAJA: TRES PUERTAS. PLANTA PRIMERA: DOS BALCONES. FACHADA CON ELEMENTOS MUDEJARES. BALCONES METALICOS. PUERTA Y HUECO DE ANTIGUA VENTANA ENMARCADAS EN LADRILLO VISTO.	DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: 2 TIPOLOGIA GEN.: POPULAR MUDEJAR. USO: RESIDENCIAL. DESTINO: VIVIENDA DATACIÓN: CARACTERÍSTICAS FORMALES:
Sistema constructivo: MUROS DE CARGA	CIMENTACIÓN: EN ZANJA ESTRUCTURA: MUROS DE CARGA CUBIERTA: INCLINADA DE TEJA ARABE
Materiales: MAMPOSTERIA, LADRILLO	REVESTIMIENTOS: ENLUCIDO, ENJABELGADO, LADRILLO VISTO CARPINTERÍA: VARIOS:
Elementos singulares: Elementos Discordantes: E. Conservación: BUENO Intervenciones realizadas: Descripción del entorno: CENTRO URBANO	
SITUACIÓN NORMATIVA	
NIVEL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Actuaciones permitidas: RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y REFORMAS JUSTIFICADAS QUE PONGAN EN VALOR EL AMBIENTE EN QUE SE ENCUENTRA. Actuaciones prohibidas: ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y SUSTITUCIONES QUE NO SE JUSTIFIQUEN Actuaciones aconsejadas: CONSERVACIÓN	
Uso Permitido: LOS PREVISTOS EN EL PGOU	
	

VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO	
SÍNTESIS HISTORICA:	
VALORACIÓN:	
Bibliografía	

Otros:


Las condiciones de esta ficha tienen carácter transitorio e indicativo hasta la aprobación del PEPCH, quedando estos elementos regulados por lo establecido por los artículos 40 a 42 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura

PM	
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS	
Nº FICHA	
FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS	
PA.069	
DATOS DE IDENTIFICACION	
DENOMINACIÓN: VIVIENDA LOCALIZACIÓN: C/ ZAPATERIA 15 UTM: Ref. Catastral: 1367603QC6316N0001PQ TITULAR: REGIMEN DE TENENCIA: BIEN INMUEBLE	
SITUACIÓN JURÍDICA	
FIGURA DE PROTECCIÓN	
BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/ Includo en Conjunto Histórico declarado BIC con fecha 29/12/1966	
ADMINISTRACIÓN PROPONENTE: AYUNTAMIENTO	
DESCRIPCIÓN	
Descripción: EDIFICACION DE DOS PLANTAS. PLANTA BAJA: DOS PUERTAS Y ESCAPARATE. PLANTA PRIMERA: BALCON Y DOS VENTANAS. FACHADA CON ELEMENTOS MUDEJARES. PORTADA RESALTADA DE LA LINEA DE FACHADA. MODILLONES EN CORNISA.	DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: 2 TIPOLOGIA GEN.: POPULAR MUDEJAR. USO: RESIDENCIAL Y COMERCIAL. DESTINO: VIVIENDA DATACIÓN: CARACTERÍSTICAS FORMALES:
Sistema constructivo: MUROS DE CARGA	CIMENTACIÓN: EN ZANJA ESTRUCTURA: MUROS DE CARGA CUBIERTA: INCLINADA DE TEJA ARABE
Materiales: MAMPOSTERIA, LADRILLO	REVESTIMIENTOS: ENLUCIDO, ENJABELGADO, LADRILLO VISTO. CARPINTERÍA: VARIOS:
Elementos singulares: Elementos Discordantes: E. Conservación: BUENO Intervenciones realizadas: REHABILITADA RECIENTEMENTE. Descripción del entorno: CENTRO URBANO	
SITUACIÓN NORMATIVA	
NIVEL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Actuaciones permitidas: RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y REFORMAS JUSTIFICADAS QUE PONGAN EN VALOR EL AMBIENTE EN QUE SE ENCUENTRA. Actuaciones prohibidas: ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y SUSTITUCIONES QUE NO SE JUSTIFIQUEN Actuaciones aconsejadas: CONSERVACIÓN	
Uso Permitido: LOS PREVISTOS EN EL PGOU	
	

VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO	
SÍNTESIS HISTORICA:	
VALORACIÓN:	
Bibliografía	

Otros:

Las condiciones de esta ficha tienen carácter transitorio e indicativo hasta la aprobación del PEPCH, quedando estos elementos regulados por lo establecido por los artículos 40 a 42 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura

PM	
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS	
FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS	Nº FICHA
PA.070	
DATOS DE IDENTIFICACION	
DENOMINACION: VIVIENDA LOCALIZACIÓN: C/ ZAPATERIA 17 UTM: Ref. Catastral: 1367602QC6316N0001QQ TITULAR: REGIMEN DE TENENCIA: BIEN INMUEBLE	
SITUACIÓN JURÍDICA	
FIGURA DE PROTECCIÓN	
BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/	Incluido en Conjunto Histórico declarado BIC con fecha 29/12/1966
ADMINISTRACIÓN PROPONENTE: AYUNTAMIENTO	
DESCRIPCIÓN	
Descripción: EDIFICACION DE DOS PLANTAS DOS FACHADAS. FACHADA PRINCIPAL: PLANTA BAJA: DOS PUERTAS. PLANTA PRIMERA: DOS BALCONES. FACHADA LATERAL: PLANTA BAJA: PUERTA Y VENTANA. PLANTA PRIMERA: BALCON DE PEQUEÑAS DIMENSIONES. FACHADA CON DOS PILASTRAS QUE LLEGAN HASTA LA CORNISA. DINTEL MOLDURAS EN DINTEL BAJO EL BALCON CENTRAL.	DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: 2 TIPOLOGIA GEN.: BARROCA. USO: RESIDENCIAL. DESTINO: VIVIENDA DATACIÓN: CARACTERÍSTICAS FORMALES:
Sistema constructivo: MUROS DE CARGA	CIMENTACIÓN: EN ZANJA ESTRUCTURA: MUROS DE CARGA CUBIERTA: INCLINADA DE TEJA ARABE
Materiales: MAMPOSTERIA, LADRILLO	REVESTIMIENTOS: ENLUCIDO, ENJABELGADO. CARPINTERÍA: VARIOS:
Elementos singulares: Elementos Discordantes: E. Conservación: BUENO Intervenciones realizadas: REHABILITADA RECIENTEMENTE. Descripción del entorno: CENTRO URBANO	
SITUACIÓN NORMATIVA	
NIVEL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Actuaciones permitidas: RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y REFORMAS JUSTIFICADAS QUE PONGAN EN VALOR EL AMBIENTE EN QUE SE ENCUENTRA. Actuaciones prohibidas: ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y SUSTITUCIONES QUE NO SE JUSTIFIQUEN Actuaciones aconsejadas: CONSERVACIÓN Uso Permitido: LOS PREVISTOS EN EL PGOU	
	

VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO	
SÍNTESIS HISTORICA:	
VALORACIÓN:	
Bibliografía	

Otros:


Las condiciones de esta ficha tienen carácter transitorio e indicativo hasta la aprobación del PEPCH, quedando estos elementos regulados por lo establecido por los artículos 40 a 42 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura

PM	
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS	
FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS	Nº FICHA
DATOS DE IDENTIFICACION	
DENOMINACIÓN: VIVIENDA LOCALIZACIÓN: PLAZA ESPAÑA 6 UTM: Ref. Catastral: 1566803QC6316N0001BQ TITULAR: REGIMEN DE TENENCIA: BIEN INMUEBLE	
SITUACIÓN JURÍDICA	
FIGURA DE PROTECCIÓN	
BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/ Includo en Conjunto Histórico declarado BIC con fecha 29/12/1966	
ADMINISTRACIÓN PROPONENTE: AYUNTAMIENTO	
DESCRIPCIÓN	
Descripción: EDIFICACION DE TRES PLANTAS. PLANTA BAJA: PUERTA Y VENTANA. PLANTA PRIMERA: DOS BALCONES. PLANTA SEGUNDA: DOS VENTANAS.	DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: 2 TIPOLOGIA GEN.: POPULAR. USO: RESIDENCIAL Y COMERCIAL. DESTINO: VIVIENDA DATACIÓN: CARACTERÍSTICAS FORMALES:
Sistema constructivo: MUROS DE CARGA	CIMENTACIÓN: EN ZANJA ESTRUCTURA: MUROS DE CARGA CUBIERTA: INCLINADA DE TEJA ARABE
Materiales: MAMPOSTERIA, LADRILLO	REVESTIMIENTOS: ENLUCIDO, ENJABELGADO. CARPINTERÍA: VARIOS:
Elementos singulares: Elementos Discordantes: E. Conservación: BUENO Intervenciones realizadas: Descripción del entorno: CENTRO URBANO	
SITUACIÓN NORMATIVA	
NIVEL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Actuaciones permitidas: RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y REFORMAS JUSTIFICADAS QUE PONGAN EN VALOR EL AMBIENTE EN QUE SE ENCUENTRA. Actuaciones prohibidas: ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y SUSTITUCIONES QUE NO SE JUSTIFIQUEN Actuaciones aconsejadas: CONSERVACIÓN Uso Permitido: LOS PREVISTOS EN EL PGOU	
	

VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO	
SÍNTESIS HISTORICA:	
VALORACIÓN:	
Bibliografía	

Otros:

Las condiciones de esta ficha tienen carácter transitorio e indicativo hasta la aprobación del PEPCH, quedando estos elementos regulados por lo establecido por los artículos 40 a 42 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura

PM	
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS	
FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS	
Nº FICHA	
PA.072	
DATOS DE IDENTIFICACION	
DENOMINACIÓN: VIVIENDA LOCALIZACIÓN: PLAZA ESPAÑA 7 UTM: Ref. Catastral: 1566802QC6316N0001AQ TITULAR: REGIMEN DE TENENCIA: BIEN INMUEBLE	
SITUACIÓN JURÍDICA	
FIGURA DE PROTECCIÓN	
BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/ Includo en Conjunto Histórico declarado BIC con fecha 29/12/1966	
ADMINISTRACIÓN PROponente: AYUNTAMIENTO	
DESCRIPCIÓN	
Descripción: EDIFICACION DE TRES PLANTAS. PLANTA BAJA: PUERTA Y VENTANA. PLANTA PRIMERA: DOS BALCONES. PLANTA SEGUNDA: VENTANA. PORTADA RESALTADA EL RESTO DE LA FACHADA.	DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: 2 TIPOLOGIA GEN.: POPULAR. USO: RESIDENCIAL Y COMERCIAL. DESTINO: VIVIENDA DATACIÓN: CARACTERÍSTICAS FORMALES:
Sistema constructivo: MUROS DE CARGA	CIMENTACIÓN: EN ZANJA ESTRUCTURA: MUROS DE CARGA CUBIERTA: INCLINADA DE TEJA ARABE
Materiales: MAMPOSTERIA, LADRILLO	REVESTIMIENTOS: ENLUCIDO, ENJABELGADO. CARPINTERÍA: VARIOS:
Elementos singulares: Elementos Discordantes: E. Conservación: BUENO Intervenciones realizadas: Descripción del entorno: CENTRO URBANO	
SITUACIÓN NORMATIVA	
NIVEL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Actuaciones permitidas: RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y REFORMAS JUSTIFICADAS QUE PONGAN EN VALOR EL AMBIENTE EN QUE SE ENCUENTRA. Actuaciones prohibidas: ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y SUSTITUCIONES QUE NO SE JUSTIFIQUEN Actuaciones aconsejadas: CONSERVACIÓN Uso Permitido: LOS PREVISTOS EN EL PGOU	
	

VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO	
SÍNTESIS HISTORICA:	
VALORACIÓN:	
Bibliografía	

Otros:

Las condiciones de esta ficha tienen carácter transitorio e indicativo hasta la aprobación del PEPCH, quedando estos elementos regulados por lo establecido por los artículos 40 a 42 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura

PM	
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS	
Nº FICHA	
FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS	
PA.073	
DATOS DE IDENTIFICACION	
DENOMINACIÓN: VIVIENDA LOCALIZACIÓN: PLAZA ESPAÑA 8 UTM: Ref. Catastral: 1566801QC6316N0001WQ TITULAR: REGIMEN DE TENENCIA: BIEN INMUEBLE	
SITUACIÓN JURÍDICA	
FIGURA DE PROTECCIÓN	
BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/ Includo en Conjunto Histórico declarado BIC con fecha 29/12/1966	
ADMINISTRACIÓN PROPONENTE: AYUNTAMIENTO	
DESCRIPCIÓN	
Descripción: EDIFICACION DE TRES PLANTAS. PLANTA BAJA: TRES PUERTAS. PLANTA PRIMERA: CUATRO BALCONES. PLANTA SEGUNDA: CUATRO VENTANAS. PORTADA RESALTADA EL RESTO DE LA FACHADA. UNA PARTE DE LA FACHADA ES MAS ALTA QUE EL RESTO.	DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: 2 TIPOLOGIA GEN.: POPULAR. USO: RESIDENCIAL Y COMERCIAL. DESTINO: VIVIENDA DATACIÓN: CARACTERÍSTICAS FORMALES:
Sistema constructivo: MUROS DE CARGA	CIMENTACIÓN: EN ZANJA ESTRUCTURA: MUROS DE CARGA CUBIERTA: INCLINADA DE TEJA ARABE
Materiales: MAMPOSTERIA, LADRILLO	REVESTIMIENTOS: ENLUCIDO, ENJABELGADO. CARPINTERÍA: VARIOS:
Elementos singulares: Elementos Discordantes: E. Conservación: BUENO Intervenciones realizadas: Descripción del entorno: CENTRO URBANO	
SITUACIÓN NORMATIVA	
NIVEL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Actuaciones permitidas: RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y REFORMAS JUSTIFICADAS QUE PONGAN EN VALOR EL AMBIENTE EN QUE SE ENCUENTRA. Actuaciones prohibidas: ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y SUSTITUCIONES QUE NO SE JUSTIFIQUEN Actuaciones aconsejadas: CONSERVACIÓN	
Uso Permitido: LOS PREVISTOS EN EL PGOU	
	

VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO	
SÍNTESIS HISTORICA:	
VALORACIÓN:	
Bibliografía	

Otros:


Las condiciones de esta ficha tienen carácter transitorio e indicativo hasta la aprobación del PEPCH, quedando estos elementos regulados por lo establecido por los artículos 40 a 42 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura

PM							
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS							
FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS	Nº FICHA						
DATOS DE IDENTIFICACION							
DENOMINACIÓN: VIVIENDA LOCALIZACIÓN: PLAZA ESPAÑA 9 UTM: Ref. Catastral: 1566602QC6316N0001EQ TITULAR: REGIMEN DE TENENCIA: BIEN INMUEBLE							
SITUACIÓN JURÍDICA							
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">FIGURA DE PROTECCIÓN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/</td> <td>Incluido en Conjunto Histórico declarado BIC con fecha 29/12/1966</td> </tr> <tr> <td>ADMINISTRACIÓN PROPONENTE: AYUNTAMIENTO</td> <td></td> </tr> </table>		FIGURA DE PROTECCIÓN		BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/	Incluido en Conjunto Histórico declarado BIC con fecha 29/12/1966	ADMINISTRACIÓN PROPONENTE: AYUNTAMIENTO	
FIGURA DE PROTECCIÓN							
BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/	Incluido en Conjunto Histórico declarado BIC con fecha 29/12/1966						
ADMINISTRACIÓN PROPONENTE: AYUNTAMIENTO							
DESCRIPCIÓN							
Descripción: EDIFICACION DE TRES PLANTAS. PLANTA BAJA: TRES PUERTAS. PLANTA PRIMERA: DOS BALCONES. PLANTA SEGUNDA: VENTANA. FACHADA MUDEJAR REMATADA EN LA ESQUINA CON LADRILLO VISTO, HOY DIA PINTADO EN BLANCO.	DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: 2 TIPOLOGIA GEN.: POPULAR. USO: RESIDENCIAL Y COMERCIAL. DESTINO: VIVIENDA DATACIÓN: CARACTERÍSTICAS FORMALES:						
Sistema constructivo: MUROS DE CARGA	CIMENTACIÓN: EN ZANJA ESTRUCTURA: MUROS DE CARGA CUBIERTA: INCLINADA DE TEJA ARABE						
Materiales: MAMPOSTERIA, LADRILLO	REVESTIMIENTOS: ENLUCIDO, ENJABELGADO. CARPINTERÍA: VARIOS:						
Elementos singulares: Elementos Discordantes: E. Conservación: BUENO Intervenciones realizadas: Descripción del entorno: CENTRO URBANO							
SITUACIÓN NORMATIVA							
NIVEL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Actuaciones permitidas: RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y REFORMAS JUSTIFICADAS QUE PONGAN EN VALOR EL AMBIENTE EN QUE SE ENCUENTRA. Actuaciones prohibidas: ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y SUSTITUCIONES QUE NO SE JUSTIFIQUEN Actuaciones aconsejadas: CONSERVACIÓN Uso Permitido: LOS PREVISTOS EN EL PGOU							
							

VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO	
SÍNTESIS HISTORICA:	
VALORACIÓN:	
Bibliografía	

Otros:

Las condiciones de esta ficha tienen carácter transitorio e indicativo hasta la aprobación del PEPCH, quedando estos elementos regulados por lo establecido por los artículos 40 a 42 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura

PM	
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS	
FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS	Nº FICHA
PA.075	
DATOS DE IDENTIFICACION	
DENOMINACIÓN: VIVIENDA LOCALIZACIÓN: PLAZA ESPAÑA 13 UTM: Ref. Catastral: 1368792QC6316N0001WQ TITULAR: REGIMEN DE TENENCIA: BIEN INMUEBLE	
SITUACIÓN JURÍDICA	
FIGURA DE PROTECCIÓN	
BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/	Incluido en Conjunto Histórico declarado BIC con fecha 29/12/1966
ADMINISTRACIÓN PROPONENTE: AYUNTAMIENTO	
DESCRIPCIÓN	
Descripción: EDIFICACION DE DOS PLANTAS Y ALTILLO. PLANTA BAJA: SEIS PUERTAS. PLANTA PRIMERA: SEIA BALCONES. ALTILLO: SEIS HOJOS ELIPTICOS FACHADA CON ELEMENTOS MUDEJARES. FACHADA SEÑORIAL CON COLUMNAS EN LOS EXTREMOS DE LA FACHADA QUE TERMINAN EN LA CORNISA ADORNADA CON MOLDURAS. LA FACHADA REALIZA UN QUIEBRO EN SU ULTIMO TRAMO.	DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: 2 TIPOLOGIA GEN.: SEÑORIAL. USO: RESIDENCIAL Y COMERCIAL. DESTINO: VIVIENDA DATACIÓN: CARACTERÍSTICAS FORMALES:
Sistema constructivo: MUROS DE CARGA	CIMENTACIÓN: EN ZANJA ESTRUCTURA: MUROS DE CARGA CUBIERTA: INCLINADA DE TEJA ARABE
Materiales: MAMPOSTERIA, LADRILLO	REVESTIMIENTOS: ENLUCIDO, ENJABELGADO. CARPINTERÍA: VARIOS:
Elementos singulares: Elementos Discordantes: E. Conservación: BUENO Intervenciones realizadas: Descripción del entorno: CENTRO URBANO	
SITUACIÓN NORMATIVA	
NIVEL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Actuaciones permitidas: RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y REFORMAS JUSTIFICADAS QUE PONGAN EN VALOR EL AMBIENTE EN QUE SE ENCUENTRA. Actuaciones prohibidas: ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y SUSTITUCIONES QUE NO SE JUSTIFIQUEN Actuaciones aconsejadas: CONSERVACIÓN	
Uso Permitido: LOS PREVISTOS EN EL PGOU	
	

VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO	
SÍNTESIS HISTORICA:	
VALORACIÓN:	
Bibliografía	

Otros:

Las condiciones de esta ficha tienen carácter transitorio e indicativo hasta la aprobación del PEPCH, quedando estos elementos regulados por lo establecido por los artículos 40 a 42 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura

PM	
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS	
FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS	
Nº FICHA	
PA.076	
DATOS DE IDENTIFICACION	
DENOMINACIÓN: VIVIENDA LOCALIZACIÓN: PLAZA ESPAÑA 14 (CALLE BODEGONES 1) UTM: Ref. Catastral: 1368791QC6316N0001HQ 1368791QC6316N0002JW 1368791QC6316N0003KE 1368791QC6316N0004LR TITULAR: REGIMEN DE TENENCIA: BIEN INMUEBLE	
SITUACIÓN JURÍDICA	
FIGURA DE PROTECCIÓN	
BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/	Incluido en Conjunto Histórico declarado BIC con fecha 29/12/1966
ADMINISTRACIÓN PROPONENTE: AYUNTAMIENTO	
DESCRIPCIÓN	
Descripción: EDIFICACION DE TRES PLANTAS. PLANTA BAJA: TRES PUERTAS. PLANTA PRIMERA: TRES BALCONES. PLANTA SEGUNDA: TRES BALCONES. FACHADA SEÑORIAL. PUERTA DE PLANTA BAJA CON ARCOS REBAJADOS. BALCON DE LA PRIMERA PLANTA CORRIDO PARA LAS TRES ABERTURAS. MOLDURAS EN CORNISAS.	DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: 2 TIPOLOGIA GEN.: SEÑORIAL. USO: RESIDENCIAL Y COMERCIAL. DESTINO: VIVIENDA DATACIÓN: CARACTERÍSTICAS FORMALES:
Sistema constructivo: MUROS DE CARGA	CIMENTACIÓN: EN ZANJA ESTRUCTURA: MUROS DE CARGA CUBIERTA: INCLINADA DE TEJA ARABE
Materiales: MAMPOSTERIA, LADRILLO	REVESTIMIENTOS: ENLUCIDO CARPINTERÍA: VARIOS:
Elementos singulares: Elementos Discordantes: E. Conservación: BUENO Intervenciones realizadas: Descripción del entorno: CENTRO URBANO	
SITUACIÓN NORMATIVA	
NIVEL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Actuaciones permitidas: RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y REFORMAS JUSTIFICADAS QUE PONGAN EN VALOR EL AMBIENTE EN QUE SE ENCUENTRA. Actuaciones prohibidas: ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y SUSTITUCIONES QUE NO SE JUSTIFIQUEN Actuaciones aconsejadas: CONSERVACIÓN Uso Permitido: LOS PREVISTOS EN EL PGOU	
	

VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO	
SÍNTESIS HISTORICA:	
VALORACIÓN:	
Bibliografía	

Otros:

Las condiciones de esta ficha tienen carácter transitorio e indicativo hasta la aprobación del PEPCH, quedando estos elementos regulados por lo establecido por los artículos 40 a 42 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura

PM	
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS	
FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS	Nº FICHA
DATOS DE IDENTIFICACION	
DENOMINACIÓN: VIVIENDA LOCALIZACIÓN: PLAZA DE LA LIBERTAD 2 UTM: Ref. Catastral: 1665309QC6316N0001KQ TITULAR: REGIMEN DE TENENCIA: BIEN INMUEBLE	
SITUACIÓN JURÍDICA	
FIGURA DE PROTECCIÓN	
BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/	Incluido en Conjunto Histórico declarado BIC con fecha 29/12/1966
ADMINISTRACIÓN PROPONENTE: AYUNTAMIENTO	
DESCRIPCIÓN	
Descripción: EDIFICACION DE DOS PLANTAS. PLANTA BAJA: PUERTA Y TRES VENTANAS. PLANTA PRIMERA: DOS BALCONES. FACHADA CON ELEMENTOS MUDEJARES. UNA PARTE DE LA FACHADA SON LOS RESTOS DEL PALACIO E LOS ZAPATA QUE MUESTRAN UN ARCO CARPANEL DE MAMPOSTERÍA Y FACHADA DE MAMPOSTERÍA ADORNADA CON ELEMNTOS RENACENTISTAS, EN LA PLANTA ALTA QUEDAN RESTOS DE UNA SEGUNDA PLANTA.	DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: 2 TIPOLOGIA GEN.: MUDEJAR. USO: RESIDENCIAL. DESTINO: VIVIENDA DATACIÓN: CARACTERÍSTICAS FORMALES:
Sistema constructivo: MUROS DE CARGA	CIMENTACIÓN: EN ZANJA ESTRUCTURA: MUROS DE CARGA CUBIERTA: INCLINADA DE TEJA ARABE
Materiales: MAMPOSTERIA, LADRILLO ENJABELGADO. PIEDRA ARENISCA	REVESTIMIENTOS: ENLUCIDO, ENJABELGADO. CARPINTERÍA: VARIOS:
Elementos singulares: Elementos Discordantes: E. Conservación: BUENO Intervenciones realizadas: Descripción del entorno: CENTRO URBANO	
SITUACIÓN NORMATIVA	
NIVEL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Actuaciones permitidas: RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y REFORMAS JUSTIFICADAS QUE PONGAN EN VALOR EL AMBIENTE EN QUE SE ENCUENTRA. Actuaciones prohibidas: ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y SUSTITUCIONES QUE NO SE JUSTIFIQUEN Actuaciones aconsejadas: CONSERVACIÓN Uso Permitido: LOS PREVISTOS EN EL PGOU	
	

VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO	
SÍNTESIS HISTORICA:	
VALORACIÓN:	
Bibliografía	

Otros:

Las condiciones de esta ficha tienen carácter transitorio e indicativo hasta la aprobación del PEPCH, quedando estos elementos regulados por lo establecido por los artículos 40 a 42 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura

PM	
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS	
FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS	
Nº FICHA	
PA.078	
DATOS DE IDENTIFICACION	
DENOMINACIÓN: VIVIENDA LOCALIZACIÓN: PLAZUELA DE LOS AJOS 4 UTM: Ref. Catastral: 1267708QC6316N0001ZQ TITULAR: REGIMEN DE TENENCIA: BIEN INMUEBLE	
SITUACIÓN JURÍDICA	
FIGURA DE PROTECCIÓN	
BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/ Includo en Conjunto Histórico declarado BIC con fecha 29/12/1966	
ADMINISTRACIÓN PROPONENTE: AYUNTAMIENTO	
DESCRIPCIÓN	
Descripción: EDIFICACION DE DOS PLANTAS. PLANTA BAJA: PUERTA. PLANTA PRIMERA: BALCON. FACHADA MUDEJAR DE LADRILLO VISTO.	DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: 2 TIPOLOGIA GEN.: MUDEJAR. USO: RESIDENCIAL. DESTINO: VIVIENDA DATACIÓN: CARACTERÍSTICAS FORMALES:
Sistema constructivo: MUROS DE CARGA	CIMENTACIÓN: EN ZANJA ESTRUCTURA: MUROS DE CARGA CUBIERTA: INCLINADA DE TEJA ARABE
Materiales: MAMPOSTERIA, LADRILLO	REVESTIMIENTOS: LADRILLO VISTO CARPINTERÍA: VARIOS:
Elementos singulares: Elementos Discordantes: E. Conservación: BUENO Intervenciones realizadas: REHABILITADA RECIENTEMENTE Descripción del entorno: CENTRO URBANO	
SITUACIÓN NORMATIVA	
NIVEL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Actuaciones permitidas: RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y REFORMAS JUSTIFICADAS QUE PONGAN EN VALOR EL AMBIENTE EN QUE SE ENCUENTRA. Actuaciones prohibidas: ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y SUSTITUCIONES QUE NO SE JUSTIFIQUEN Actuaciones aconsejadas: CONSERVACIÓN Uso Permitido: LOS PREVISTOS EN EL PGOU	
	

VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO	
SÍNTESIS HISTORICA:	
VALORACIÓN:	
Bibliografía	

Otros:

Las condiciones de esta ficha tienen carácter transitorio e indicativo hasta la aprobación del PEPCH, quedando estos elementos regulados por lo establecido por los artículos 40 a 42 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura

PM	
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS	
Nº FICHA	
FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS	
PA.079	
DATOS DE IDENTIFICACION	
DENOMINACIÓN: VIVIENDA LOCALIZACIÓN: PLAZUELA DE LA FUENTE PELLEJERA 10 UTM: Ref. Catastral: 1368218QC6316N0001GQ TITULAR: REGIMEN DE TENENCIA: BIEN INMUEBLE	
SITUACIÓN JURÍDICA	
FIGURA DE PROTECCIÓN	
BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/ Includo en Conjunto Histórico declarado BIC con fecha 29/12/1966	
ADMINISTRACIÓN PROponente: AYUNTAMIENTO	
DESCRIPCIÓN	
Descripción: EDIFICACION DE DOS PLANTAS. PLANTA BAJA: ENTRADA DE CARRUAJES. PLANTA PRIMERA: VENTANA. FACHADA MUDEJAR ARCO FLAMINGERO EN LA VENTANA CON ALFIZ.	DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: 2 TIPOLOGIA GEN.: MUDEJAR. USO: RESIDENCIAL. DESTINO: VIVIENDA DATAción: CARACTERÍSTICAS FORMALES:
Sistema constructivo: MUROS DE CARGA	CIMENTACIÓN: EN ZANJA ESTRUCTURA: MUROS DE CARGA CUBIERTA: INCLINADA DE TEJA ARABE
Materiales: MAMPOSTERIA, LADRILLO	REVESTIMIENTOS: ENLUCIDO, ENJABELGADO, LADRILLO VISTO CARPINTERÍA: VARIOS:
Elementos singulares: Elementos Discordantes: E. Conservación: BUENO Intervenciones realizadas: REHABILITADA RECIENTEMENTE Descripción del entorno: CENTRO URBANO	
SITUACIÓN NORMATIVA	
NIVEL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Actuaciones permitidas: RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y REFORMAS JUSTIFICADAS QUE PONGAN EN VALOR EL AMBIENTE EN QUE SE ENCUENTRA. Actuaciones prohibidas: ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y SUSTITUCIONES QUE NO SE JUSTIFIQUEN Actuaciones aconsejadas: CONSERVACIÓN	
Uso Permitido: LOS PREVISTOS EN EL PGOU	
	

VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO	
SÍNTESIS HISTORICA:	
VALORACIÓN:	
Bibliografía	

Otros:

Las condiciones de esta ficha tienen carácter transitorio e indicativo hasta la aprobación del PEPCH, quedando estos elementos regulados por lo establecido por los artículos 40 a 42 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura

PM	
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS	
FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS	Nº FICHA
PA.080	
DATOS DE IDENTIFICACION	
DENOMINACIÓN: VIVIENDA LOCALIZACIÓN: PLAZUELA DE LA FUENTE PELLEJERA 12 UTM: Ref. Catastral: 1368212QC6316N0001UQ TITULAR: REGIMEN DE TENENCIA: BIEN INMUEBLE	
SITUACIÓN JURÍDICA	
FIGURA DE PROTECCIÓN	
BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/ Includo en Conjunto Histórico declarado BIC con fecha 29/12/1966	
ADMINISTRACIÓN PROponente: AYUNTAMIENTO	
DESCRIPCIÓN	
Descripción: EDIFICACION DE DOS PLANTAS Y ALTILLO. PLANTA BAJA: PUERTA Y DOS VENTANAS. PLANTA PRIMERA: TRES BALCONES. FACHADA MUDEJAR DE LADRILLO VISTO Y ENLUCIDO. PORTADA CON ARCO REBAJADO. ESCUDO ENCIMA DEL BALCON CENTRAL.	DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: 2 TIPOLOGIA GEN.: MUDEJAR. USO: RESIDENCIAL. DESTINO: VIVIENDA DATACIÓN: CARACTERÍSTICAS FORMALES:
Sistema constructivo: MUROS DE CARGA	CIMENTACIÓN: EN ZANJA ESTRUCTURA: MUROS DE CARGA CUBIERTA: INCLINADA DE TEJA ARABE
Materiales: MAMPOSTERIA, LADRILLO	REVESTIMIENTOS: ENLUCIDO, ENJABELGADO, LADRILLO VISTO CARPINTERÍA: VARIOS:
Elementos singulares: Elementos Discordantes: E. Conservación: BUENO Intervenciones realizadas: REHABILITADA RECIENTEMENTE Descripción del entorno: CENTRO URBANO	
SITUACIÓN NORMATIVA	
NIVEL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Actuaciones permitidas: RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y REFORMAS JUSTIFICADAS QUE PONGAN EN VALOR EL AMBIENTE EN QUE SE ENCUENTRA. Actuaciones prohibidas: ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y SUSTITUCIONES QUE NO SE JUSTIFIQUEN Actuaciones aconsejadas: CONSERVACIÓN	
Uso Permitido: LOS PREVISTOS EN EL PGOU	
	

VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO	
SÍNTESIS HISTORICA:	
VALORACIÓN:	
Bibliografía	

Otros:

Las condiciones de esta ficha tienen carácter transitorio e indicativo hasta la aprobación del PEPCH, quedando estos elementos regulados por lo establecido por los artículos 40 a 42 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura

PM	
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS	
FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS	Nº FICHA
DATOS DE IDENTIFICACION	
DENOMINACIÓN: VIVIENDA LOCALIZACIÓN: C/ ARRABAL DE SAN FRANCISCO 40 UTM: Ref. Catastral: TITULAR: FERNANDO GALLARDO JIMENEZ REGIMEN DE TENENCIA: BIEN INMUEBLE	
SITUACIÓN JURÍDICA	
FIGURA DE PROTECCIÓN	
BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/	
ADMINISTRACIÓN PROponente: AYUNTAMIENTO	
DESCRIPCIÓN	
Descripción: EDIFICACION DE DOS PLANTAS. PLANTA BAJA: UNA VENTANA Y PUERTA. PLANTA PRIMERA: DOS BALCONES. PROTECCION AMBIENTAL DADA POR HORNACINA FICHA ES.20	DENOMINACIÓN HISTÓRICA: Nº DE PLANTAS: 2 TIPOLOGIA GEN.: POPULAR USO: RESIDENCIAL DESTINO: VIVIENDA DATACIÓN: CARACTERÍSTICAS FORMALES:
Sistema constructivo: MUROS DE CARGA	CIMENTACIÓN: EN ZANJA ESTRUCTURA: MUROS DE CARGA CUBIERTA: INCLINADA DE TEJA ARABE
Materiales: MAMPOSTERIA, LADRILLO ENJABELGADO	REVESTIMIENTOS: ENLUCIDO, ENJABELGADO, CARPINTERÍA: VARIOS:
Elementos singulares: HORNACINA FICHA ES.20 Elementos Discordantes: E. Conservación: BUENO Intervenciones realizadas: REHABILITADA RECIENTEMENTE Descripción del entorno: CASCO URBANO	
SITUACIÓN NORMATIVA	
NIVEL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Actuaciones permitidas: RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y REFORMAS JUSTIFICADAS QUE PONGAN EN VALOR EL AMBIENTE EN QUE SE ENCUENTRA. Actuaciones prohibidas: ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y SUSTITUCIONES QUE NO SE JUSTIFIQUEN Actuaciones aconsejadas: CONSERVACIÓN	
Uso Permitido: LOS PREVISTOS EN EL PGOU	
	

VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO	
SÍNTESIS HISTORICA:	
VALORACIÓN:	
Bibliografía	

Otros:

PM	
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS	
FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS	Nº FICHA
PA.82	
DATOS DE IDENTIFICACION	
DENOMINACIÓN: VIVIENDA LOCALIZACIÓN: C/ CRUZ 39 UTM: Ref. Catastral: TITULAR: MERCEDES MENA CHACON REGIMEN DE TENENCIA: BIEN INMUEBLE	
SITUACIÓN JURIDICA	
FIGURA DE PROTECCIÓN	
BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/ Includo en Conjunto Histórico declarado BIC con fecha 29/12/1966	
ADMINISTRACIÓN PROponente: AYUNTAMIENTO	
DESCRIPCIÓN	
Descripción: EDIFICACION DE DOS PLANTAS. PLANTA BAJA: VENTANA Y PUERTA. PLANTA PRIMERA: DOS VENTANAS. PROTECCION AMBIENTAL DADA POR HORNACINA FICHA ES.21	DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: 2 TIPOLOGIA GEN.: POPULAR USO: RESIDENCIAL DESTINO: VIVIENDA UNIFAMILIAR DATACIÓN: CARACTERÍSTICAS FORMALES:
Sistema constructivo: MUROS DE CARGA	CIMENTACIÓN: EN ZANJA ESTRUCTURA: MUROS DE CARGA CUBIERTA: INCLINADA DE TEJA ARABE
Materiales: MAMPOSTERIA, LADRILLO ENJABELGADO	REVESTIMIENTOS: ENLUCIDO, ENJABELGADO CARPINTERÍA: VARIOS:
Elementos singulares: HORNACINA FICHA E.S.21 Elementos Discordantes: E. Conservación: MALO Intervenciones realizadas: EN PROCESO DE REHABILITACION Descripción del entorno: CASCO URBANO	
SITUACIÓN NORMATIVA	
NIVEL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Actuaciones permitidas: RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y REFORMAS JUSTIFICADAS QUE PONGAN EN VALOR EL AMBIENTE EN QUE SE ENCUENTRA. Actuaciones prohibidas: ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y SUSTITUCIONES QUE NO SE JUSTIFIQUEN Actuaciones aconsejadas: CONSERVACIÓN Uso Permitido: LOS PREVISTOS EN EL PGOU	
	

VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO	
SÍNTESIS HISTORICA:	
VALORACIÓN:	
Bibliografía	

<p>Otros: Las condiciones de esta ficha tienen carácter transitorio e indicativo hasta la aprobación del PEPCH, quedando estos elementos regulados por lo establecido por los artículos 40 a 42 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura</p>

OPM	
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS	
FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS	Nº FICHA
DATOS DE IDENTIFICACION	
DENOMINACIÓN: VIVIENDA LOCALIZACIÓN: PLAZA DEL PESO 5 UTM: Ref. Catastral: TITULAR: ELOY GONZALEZ GUTIERREZ REGIMEN DE TENENCIA: BIEN INMUEBLE	
SITUACIÓN JURÍDICA	
FIGURA DE PROTECCIÓN	
BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/	Incluido en Conjunto Histórico declarado BIC con fecha 29/12/1966
ADMINISTRACIÓN PROPONENTE: AYUNTAMIENTO	
DESCRIPCIÓN	
Descripción: EDIFICACION DE DOS PLANTAS. PLANTA BAJA: VENTANA Y PUERTA. PLANTA PRIMERA: BALCON. PROTECCION AMBIENTAL DADA POR HORNACINA FICHA ES.22	DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: 2 TIPOLOGIA GEN.: POPULAR USO: RESIDENCIAL DESTINO: VIVIENDA UNIFAMILIAR DATACIÓN: CARACTERÍSTICAS FORMALES:
Sistema constructivo: MUROS DE CARGA	CIMENTACIÓN: EN ZANJA ESTRUCTURA: MUROS DE CARGA CUBIERTA: INCLINADA DE TEJA ARABE
Materiales: MAMPOSTERIA, LADRILLO ENJABELGADO	REVESTIMIENTOS: ENLUCIDO, ENJABELGADO CARPINTERÍA: VARIOS:
Elementos singulares: HORNACINA FICHA E.S.22 Elementos Discordantes: E. Conservación: BUENO Intervenciones realizadas: Descripción del entorno: CASCO URBANO	
SITUACIÓN NORMATIVA	
NIVEL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Actuaciones permitidas: RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y REFORMAS JUSTIFICADAS QUE PONGAN EN VALOR EL AMBIENTE EN QUE SE ENCUENTRA. Actuaciones prohibidas: ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y SUSTITUCIONES QUE NO SE JUSTIFIQUEN Actuaciones aconsejadas: CONSERVACIÓN Uso Permitido: LOS PREVISTOS EN EL PGOU	
	

VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO	
SÍNTESIS HISTORICA: VALORACIÓN:	
Bibliografía	

<p>Otros: Las condiciones de esta ficha tienen carácter transitorio e indicativo hasta la aprobación del PEPCH, quedando estos elementos regulados por lo establecido por los artículos 40 a 42 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura</p>

PM	
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS	
FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS	Nº FICHA
PA.84	
DATOS DE IDENTIFICACION	
DENOMINACIÓN: VIVIENDA LOCALIZACIÓN: C/ SAN ANTONIO 1 UTM: Ref. Catastral: 1265714QC6316N0001GQ TITULAR: REGIMEN DE TENENCIA: BIEN INMUEBLE	
SITUACIÓN JURÍDICA	
FIGURA DE PROTECCIÓN	
BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/	Incluido en Conjunto Histórico declarado BIC con fecha 29/12/1966
ADMINISTRACIÓN PROPONENTE: AYUNTAMIENTO	
DESCRIPCIÓN	
Descripción: EDIFICACION DE DOS PLANTAS. PLANTA BAJA CON LOCAL COMERCIAL, 4 ESCAPARATES DE GRANDES DIMENSIONES. PUERTA EN CALLE MORERIA Y HERREROS. PLANTA PRIMERA: 4 BALCONES Y 1 BAL CON EN CALLE MORERIA Y HERREROS. PROTECCION AMBIENTAL DADA POR HORNACINA FICHA ES.23	DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: 2 TIPOLOGIA GEN.: POPULAR USO: RESIDENCIAL DESTINO: VIVIENDA UNIFAMILIAR DATACIÓN: CARACTERÍSTICAS FORMALES:
Sistema constructivo: MUROS DE CARGA	CIMENTACIÓN: EN ZANJA ESTRUCTURA: MUROS DE CARGA CUBIERTA: INCLINADA DE TEJA ARABE
Materiales: MAMPOSTERIA, LADRILLO ENJABELGADO	REVESTIMIENTOS: ENLUCIDO, ENJABELGADO, ALICATADO CARPINTERÍA: VARIOS:
Elementos singulares: HORNACINA FICHA ES.23 Elementos Discordantes: E. Conservación: BUENO Intervenciones realizadas: Descripción del entorno: CASCO URBANO	
SITUACIÓN NORMATIVA	
NIVEL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Actuaciones permitidas: RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y REFORMAS JUSTIFICADAS QUE PONGAN EN VALOR EL AMBIENTE EN QUE SE ENCUENTRA. Actuaciones prohibidas: ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y SUSTITUCIONES QUE NO SE JUSTIFIQUEN Actuaciones aconsejadas: CONSERVACIÓN Uso Permitido: LOS PREVISTOS EN EL PGOU	
	

VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO	
SÍNTESIS HISTORICA:	
VALORACIÓN:	
Bibliografía	

<p>Otros: Las condiciones de esta ficha tienen carácter transitorio e indicativo hasta la aprobación del PEPCH, quedando estos elementos regulados por lo establecido por los artículos 40 a 42 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura</p>

PM	
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS	
FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS	Nº FICHA
DATOS DE IDENTIFICACION	
DENOMINACIÓN: VIVIENDA LOCALIZACIÓN: C/ BOLAÑOS 30 UTM: Ref. Catastral: 1265728QC6316N0001XQ TITULAR: JOAQUINA SANTOS ESTEBAN REGIMEN DE TENENCIA: BIEN INMUEBLE	
SITUACIÓN JURÍDICA	
FIGURA DE PROTECCIÓN	
BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/	Incluido en Conjunto Histórico declarado BIC con fecha 29/12/1966
ADMINISTRACIÓN PROPONENTE: AYUNTAMIENTO	
DESCRIPCIÓN	
Descripción: EDIFICACION DE DOS PLANTAS. PLANTA BAJA: DOS VENTANAS Y PUERTA. PLANTA PRIMERA: DOS VENTANAS. PROTECCION AMBIENTAL DADA POR REJA DE VENTANA FICHA ES.27	DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: 2 TIPOLOGIA GEN.: POPULAR USO: RESIDENCIAL DESTINO: VIVIENDA DATACIÓN: CARACTERÍSTICAS FORMALES:
Sistema constructivo: MUROS DE CARGA	CIMENTACIÓN: EN ZANJA ESTRUCTURA: MUROS DE CARGA CUBIERTA: INCLINADA DE TEJA ARABE
Materiales: MAMPOSTERIA, LADRILLO ENJABELGADO	REVESTIMIENTOS: ENLUCIDO, ENJABELGADO CARPINTERÍA: VARIOS:
Elementos singulares: REJA FICHA ES.27 Elementos Discordantes: E. Conservación: BUENO Intervenciones realizadas: Descripción del entorno: CASCO URBANO	
SITUACIÓN NORMATIVA	
NIVEL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	
Actuaciones permitidas: RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y REFORMAS JUSTIFICADAS QUE PONGAN EN VALOR EL AMBIENTE EN QUE SE ENCUENTRA. Actuaciones prohibidas: ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y SUSTITUCIONES QUE NO SE JUSTIFIQUEN Actuaciones aconsejadas: CONSERVACIÓN Uso Permitido: LOS PREVISTOS EN EL PGOU	
	

VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO	
SÍNTESIS HISTORICA:	
VALORACIÓN:	
Bibliografía	


<p>Otros: Las condiciones de esta ficha tienen carácter transitorio e indicativo hasta la aprobación del PEPCH, quedando estos elementos regulados por lo establecido por los artículos 40 a 42 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura</p>

ELEMENTOS SINGULARES


PM			
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS			Nº FICHA
FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS			ES.01
DATOS DE IDENTIFICACION			
DENOMINACIÓN: ALDABA Y CERRADURA LOCALIZACIÓN: C/ DE LA FUENTE 9 UTM: Ref. Catastral: 1268601QC6316N0001TQ TITULAR: JOSEFA RESTROLLO GONZALEZ REGIMEN DE TENENCIA: BIEN INMUEBLE			
SITUACIÓN JURÍDICA			
FIGURA DE PROTECCIÓN		INVENTARIADO DEL PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL DE EXTREMADURA	
BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/		Incluido en Conjunto Histórico declarado BIC con fecha 29/12/1966	
ADMINISTRACIÓN PROPONENTE: JUNTA DE EXTREMADURA		INVENTARIADO	06 153.6
DESCRIPCIÓN			
Descripción: EN ACCESO A VIVIENDA. ALDABA: CONSTA DE UN AGUILA BICEFALA CON CORONA DOS CLAVOS SIMILARES A LOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA PUERTA. PEQUEÑO YUNQUE DONDE GOLPEA EL ASA CON UNA FLOR DEBAJO. PIEZA HORIZONTAL QUE APARTA EL ASA DE LA PUERTA. COLGADA DE AQUELLA, ESTA SE COMPONE DE TRAMOS CURVOS Y RECTOS. INSCRIPCION: JAC. B. CERRADURA, DE HIERRO CON LA CERRADURA EN EL CENTRO, BORDES CURVOS. 4 CLAVOS		DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: TIPOLOGIA GEN.: USO: ALDABA DESTINO: DATACIÓN: CARACTERÍSTICAS FORMALES:	
Sistema constructivo:		CIMENTACIÓN: ESTRUCTURA: CUBIERTA:	
Materiales: HIERRO PINTURA MARRON		REVESTIMIENTOS: CARPINTERÍA: VARIOS:	
Elementos singulares: LOCALIZADO EN FICHA P.I.33 Elementos Discordantes: E. Conservación: DEFICIENTE Intervenciones realizadas: Descripción del entorno: CASCO URBANO			
SITUACIÓN NORMATIVA			
NIVEL DE PROTECCIÓN INTEGRAL Actuaciones permitidas: CONSERVACIÓN Actuaciones prohibidas: TODAS LAS QUE NO IMPLIQUEN CONSERVACIÓN Actuaciones aconsejadas: CONSERVACIÓN EN EL CONTEXTO DEL EDIFICIO EN EL QUE SE ENCUENTRA			
Uso Permitido: LOS PREVISTOS EN EL PGOU			
			

VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO	
SÍNTESIS HISTORICA: VALORACIÓN:	
Bibliografía	

Otros:
Las condiciones de esta ficha tienen carácter transitorio e indicativo hasta la aprobación del PEPCH, quedando estos elementos regulados por lo establecido por los artículos 40 a 42 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura

PM	
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS	
FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS	Nº FICHA ES.02
DATOS DE IDENTIFICACION	
DENOMINACIÓN: ESCUDO LOCALIZACIÓN: C/ SANTIAGO 56 UTM: Ref. Catastral: 1465819QC6316N0001WQ TITULAR: REGIMEN DE TENENCIA: BIEN INMUEBLE	
SITUACIÓN JURÍDICA	
FIGURA DE PROTECCIÓN	INVENTARIADO DEL PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL DE EXTREMADURA
BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/	Incluido en Conjunto Histórico declarado BIC con fecha 29/12/1966 Declarado BIC en virtud de la Disposición Adicional 2ª de la Ley 2/99 de Patrimonio Histórico y cultural de Extremadura.
ADMINISTRACIÓN PROPONENTE: JUNTA DE EXTREMADURA	INVENTARIADO 06 153.3 06 153.4
DESCRIPCIÓN	
Descripción: DOS ESCUDOS. UNO A CADA LADO DEL BALCON DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS. EL CAMPO ES COMUN EN AMBAS PIEDRAS ARMERAS. CUARTELADO EN CRUZ. EN CUARTELES SUPERIORES: FUENTE-BANDA ENGOLADA Y DOS FLORES DE LIS. CON ORDEN INVERSO EN LOS CUARTELES INFERIORES. YELMO PERFILADO A DIESTRA CON PLUMAS Y DOS RAMAS. SOGA HACIENDO UN RECUADRO QUE ENMARCA EL ESCUDO.	DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: TIPOLOGIA GEN.: USO: DECORATIVO DESTINO: DATACIÓN: CARACTERÍSTICAS FORMALES:
Sistema constructivo:	CIMENTACIÓN: ESTRUCTURA: CUBIERTA:
Materiales:	REVESTIMIENTOS: CARPINTERÍA: VARIOS:
Elementos singulares: LOCALIZADOS EN FICHA P.P.27 Elementos Discordantes: E. Conservación: BUENO Intervenciones realizadas: REHABILITADA RENCIENTEMENTE Descripción del entorno: CASCO URBANO	
SITUACIÓN NORMATIVA	
NIVEL DE PROTECCIÓN INTEGRAL Actuaciones permitidas: CONSERVACIÓN Actuaciones prohibidas: TODAS LAS QUE NO IMPLIQUEN CONSERVACIÓN Actuaciones aconsejadas: CONSERVACIÓN EN EL CONTEXTO DEL EDIFICIO EN EL QUE SE ENCUENTRA Uso Permitido: LOS PREVISTOS EN EL PGOU	
	

VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO	
SÍNTESIS HISTORICA: VALORACIÓN:	
Bibliografía	<ul style="list-style-type: none">- SOLAR Y TABOADA, A. "PIEDRAS ARMERAS DE EXTREMADURA". BADAJOZ 1929- CADENAS Y VICENT, V. "HERALDICA PATRONIMICA ESPAÑOLA Y SUS PATRONIMICOS COMPUESTOS". EDITORIAL HIDALGUIA. MADRID 1976- REPERTORIO DE BLASONES DE LA COMUNIDAD HISPANICA
Otros: Las condiciones de esta ficha tienen carácter transitorio e indicativo hasta la aprobación del PEPCH, quedando estos elementos regulados por lo establecido por los artículos 40 a 42 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura	

PM		
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS		Nº FICHA
FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS		ES.03
DATOS DE IDENTIFICACION		
DENOMINACIÓN: ESCUDO LOCALIZACIÓN: CABECERA IGLESIA DE SANTIAGO UTM: Ref. Catastral: TITULAR: ARZOBISPADO MERIDA-BADAJOS REGIMEN DE TENENCIA: BIEN INMUEBLE		
SITUACIÓN JURÍDICA		
FIGURA DE PROTECCIÓN		INVENTARIADO DEL PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL DE EXTREMADURA
BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/		Incluido en Conjunto Histórico declarado BIC con fecha 29/12/1966 Declarado BIC en virtud de la Disposición Adicional 2ª de la Ley 2/99 de Patrimonio Histórico y cultural de Extremadura.
ADMINISTRACIÓN PROPONENTE: JUNTA DE EXTREMADURA		INVENTARIADO 06 152.1
DESCRIPCIÓN		
Descripción: SIN YELMO CON LAMBREQUINES, APARECE PARTIDO CON OCHO VENERAS Y DOS ANIMALES DE PERFIL EN EL LADO IZQUIERDO Y UNA LUNA EN EL LADO DERECHO.		DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: TIPOLOGIA GEN.: USO: DECORATIVO DESTINO: DATACIÓN: CARACTERÍSTICAS FORMALES:
Sistema constructivo:		CIMENTACIÓN: ESTRUCTURA: CUBIERTA:
Materiales:		REVESTIMIENTOS: CARPINTERÍA: VARIOS:
Elementos singulares: LOCALIZADO EN FICHA P.I.09 Elementos Discordantes: E. Conservación: BUENO Intervenciones realizadas: Descripción del entorno: FACHADA IGLESIA SANTIAGO		
SITUACION NORMATIVA		
NIVEL DE PROTECCIÓN INTEGRAL Actuaciones permitidas: CONSERVACIÓN Actuaciones prohibidas: TODAS LAS QUE NO IMPLIQUEN CONSERVACIÓN Actuaciones aconsejadas: CONSERVACIÓN EN EL CONTEXTO DEL EDIFICIO EN EL QUE SE ENCUENTRA Uso Permitido: LOS PREVISTOS EN EL PGOU		
		

VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO

SÍNTESIS HISTORICA:
VALORACIÓN:

Bibliografía	<ul style="list-style-type: none">- CADENAS Y VICENT.: "HERALDICA PATRIMONICA ESPAÑOLA Y SUS PATRIMONICOS COMPUESTOS" EDIT HIDAGUIA. MADRID 1976. "REPERTORIO DE BLOSONES DE LA COMUNIDAD HISPANICA"- CASCANTE, I.V.: "HERALDICA GENERAL Y FUENTES DE LAS ARMAS DE ESPAÑA". BARCELONA 1959- PARDO DE GUEVARA, E.: "MANUEL DE HERALDICA ESPAÑOLA". EDIT ALDABA 1987- SOLAR Y TABOADA, A.: "PIEDRAS ARMERAS DE EXTREMADURA" BADAJOZ 1929
--------------	---

Otros:

Las condiciones de esta ficha tienen carácter transitorio e indicativo hasta la aprobación del PEPCH, quedando estos elementos regulados por lo establecido por los artículos 40 a 42 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura

PM	
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS	
FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS	Nº FICHA
	ES.04
DATOS DE IDENTIFICACION	
DENOMINACIÓN: 2 ESCUDOS LOCALIZACIÓN: PUERTA NORTE IGLESIA DE SANTIAGO UTM: Ref. Catastral: TITULAR: ARZOBISPADO MERIDA-BADAJOS REGIMEN DE TENENCIA: BIEN INMUEBLE	
SITUACIÓN JURÍDICA	
FIGURA DE PROTECCIÓN	INVENTARIADO DEL PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL DE EXTREMADURA
BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/	Incluido en Conjunto Histórico declarado BIC con fecha 29/12/1966 Declarado BIC en virtud de la Disposición Adicional 2ª de la Ley 2/99 de Patrimonio Histórico y cultural de Extremadura.
ADMINISTRACIÓN PROPONENTE: JUNTA DE EXTREMADURA	INVENTARIADO 06 152.2 06 152.3
DESCRIPCIÓN	
Descripción: 1. CON BORDURA VEGETAL LLEVA EN EL CENTRO DEL CAMPO UNA LUNA. PERTENECE A LA ESPOSA DE DON ALONSO DE CARDENAS 2. CON OCHO VENERAS Y DOS ANIMALES EN EL CAMPO, DE CORONA EL YELMO QUE MIRA HACIA LA IZQUIERDA. PERTENECE A DON ALONSO DE CARDENAS.	DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: TIPOLOGIA GEN.: USO: DECORATIVO DESTINO: DATACIÓN: CARACTERÍSTICAS FORMALES:
Sistema constructivo:	CIMENTACIÓN: ESTRUCTURA: CUBIERTA:
Materiales:	REVESTIMIENTOS: CARPINTERÍA: VARIOS:
Elementos singulares: LOCALIZADO EN FICHA P.I.09 Elementos Discordantes: E. Conservación: DEFICIENTE Intervenciones realizadas: Descripción del entorno: EN FACHADA IGLESIA SANTIAGO	
SITUACIÓN NORMATIVA	
NIVEL DE PROTECCIÓN INTEGRAL Actuaciones permitidas: CONSERVACIÓN Actuaciones prohibidas: TODAS LAS QUE NO IMPLIQUEN CONSERVACIÓN Actuaciones aconsejadas: CONSERVACIÓN EN EL CONTEXTO DEL EDIFICIO EN EL QUE SE ENCUENTRA Uso Permitido: LOS PREVISTOS EN EL PGOU	
	


VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO

SÍNTESIS HISTORICA:
VALORACIÓN:

Bibliografía	<ul style="list-style-type: none">- CADENAS Y VICENT.: "HERALDICA PATRIMONICA ESPAÑOLA Y SUS PATRIMONICOS COMPUESTOS" EDIT HIDAGUIA. MADRID 1976. "REPERTORIO DE BLOSONES DE LA COMUNIDAD HISPANICA"- CASCANTE, I.V.: "HERALDICA GENERAL Y FUENTES DE LAS ARMAS DE ESPAÑA". BARCELONA 1959- PARDO DE GUEVARA, E.: "MANUEL DE HERALDICA ESPAÑOLA". EDIT ALDABA 1987- SOLAR Y TABOADA, A.: "PIEDRAS ARMERAS DE EXTREMADURA" BADAJOZ 1929
--------------	---


Otros:

Las condiciones de esta ficha tienen carácter transitorio e indicativo hasta la aprobación del PEPCH, quedando estos elementos regulados por lo establecido por los artículos 40 a 42 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura

PM		
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS		Nº FICHA
FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS		ES.05
DATOS DE IDENTIFICACION		
DENOMINACIÓN: ESCUDO. IGLESIA DE LA GRANADA LOCALIZACIÓN: PLAZA DE ESPAÑA. LADO IMAFRONTE DE LA IGLESIA UTM: Ref. Catastral: TITULAR: ARZOBISPADO MERIDA-BADAJOS REGIMEN DE TENENCIA: BIEN INMUEBLE		
SITUACIÓN JURÍDICA		
FIGURA DE PROTECCIÓN		INVENTARIADO DEL PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL DE EXTREMADURA
BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/		Incluido en Conjunto Histórico declarado BIC con fecha 29/12/1966 Declarado BIC en virtud de la Disposición Adicional 2ª de la Ley 2/99 de Patrimonio Histórico y cultural de Extremadura.
ADMINISTRACIÓN PROPONENTE: JUNTA DE EXTREMADURA		INVENTARIADO 06 152.4
DESCRIPCIÓN		
Descripción: EN ESTE ESCUDO HAN DESAPARECIDO TODAS LAS FIGURAS DEL CAMPO SOLO SE APRECIAN EL YELMO CON PLUMAS Y LAMBREQUINES		DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: TIPOLOGIA GEN.: USO: DECORATIVO DESTINO: DATACIÓN: CARACTERÍSTICAS FORMALES:
Sistema constructivo:		CIMENTACIÓN: ESTRUCTURA: CUBIERTA:
Materiales:		REVESTIMIENTOS: CARPINTERÍA: VARIOS:
Elementos singulares: LOCALIZADO EN FICHA P.I.08 Elementos Discordantes: E. Conservación: MALO Intervenciones realizadas: Descripción del entorno: EN FACHADA IGLESIA PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE LA GRANADA		
SITUACION NORMATIVA		
NIVEL DE PROTECCION INTEGRAL Actuaciones permitidas: CONSERVACIÓN Actuaciones prohibidas: TODAS LAS QUE NO IMPLIQUEN CONSERVACIÓN Actuaciones aconsejadas: CONSERVACIÓN EN EL CONTEXTO DEL EDIFICIO EN EL QUE SE ENCUENTRA		
Uso Permitido: LOS PREVISTOS EN EL PGOU		
		

VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO	
SÍNTESIS HISTORICA: VALORACIÓN:	
Bibliografía	<ul style="list-style-type: none"> - CADENAS Y VICENT.: "HERALDICA PATRIMONICA ESPAÑOLA Y SUS PATRIMONICOS COMPUESTOS" EDIT HIDAGUIA. MADRID 1976. "REPERTORIO DE BLOSONES DE LA COMUNIDAD HISPANICA" - CASCANTE, I.V.: "HERALDICA GENERAL Y FUENTES DE LAS ARMAS DE ESPAÑA". BARCELONA 1959 - LEPE DE LA CAMARA, J.M.: "ESTUDIOS SOBRE LA IGLESIA MAYOR DE SANTA MARIA DE LA GRANADA DE LLERENA" REV. ESTUDIOS EXTREMEÑOS. TOMO XXXII, Nº 1 BADAJOZ 1976 - SOLAR Y TABOADA, A.: "PIEDRAS ARMERAS DE EXTREMADURA" BADAJOZ 1929

Otros:
Las condiciones de esta ficha tienen carácter transitorio e indicativo hasta la aprobación del PEPCH, quedando estos elementos regulados por lo establecido por los artículos 40 a 42 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura

PM		
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS		Nº FICHA
FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS		ES.06
DATOS DE IDENTIFICACION		
DENOMINACIÓN: ESCUDO. IGLESIA DE LA GRANADA LOCALIZACIÓN: PLAZA DE ESPAÑA. FACHADA EPISTOLA UTM: Ref. Catastral: TITULAR: ARZOBISPADO MERIDA-BADAJOS REGIMEN DE TENENCIA: BIEN INMUEBLE		
SITUACIÓN JURÍDICA		
FIGURA DE PROTECCIÓN		INVENTARIADO DEL PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL DE EXTREMADURA
BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/		Incluido en Conjunto Histórico declarado BIC con fecha 29/12/1966 Declarado BIC en virtud de la Disposición Adicional 2ª de la Ley 2/99 de Patrimonio Histórico y cultural de Extremadura.
ADMINISTRACIÓN PROPONENTE: JUNTA DE EXTREMADURA		INVENTARIADO 06 152.5
DESCRIPCIÓN		
Descripción: ESCUDO REALIZADO EN MARMOL CON CAMPO PARTIDO. A SINIESTRA, CINCO ZAPATAS, CINCO LLAVES Y BORDURA CON FIGURAS DIFÍCILMENTE APRECIABLES (PUEDEN SER PANELAS). A DIESTRA, JAQUELADO. COMPLETAN EL CONJUNTO YELMO CON PLUMAS Y RODEANDO EL CAMPO BANDERAS, ESTANDARTES.		DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: TIPOLOGIA GEN.: USO: DECORATIVO DESTINO: DATACIÓN: CARACTERÍSTICAS FORMALES:
Sistema constructivo:		CIMENTACIÓN: ESTRUCTURA: CUBIERTA:
Materiales:		REVESTIMIENTOS: CARPINTERÍA: VARIOS:
Elementos singulares: LOCALIZADO EN FICHA P.1.08 Elementos Discordantes: E. Conservación: BUENO Intervenciones realizadas: Descripción del entorno: EN FACHADA IGLESIA PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE LA GRANADA		
SITUACIÓN NORMATIVA		
NIVEL DE PROTECCIÓN INTEGRAL Actuaciones permitidas: CONSERVACIÓN Actuaciones prohibidas: TODAS LAS QUE NO IMPLIQUEN CONSERVACIÓN Actuaciones aconsejadas: CONSERVACIÓN EN EL CONTEXTO DEL EDIFICIO EN EL QUE SE ENCUENTRA Uso Permitido: LOS PREVISTOS EN EL PGOU		
		

VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO	
SÍNTESIS HISTORICA: VALORACIÓN:	
Bibliografía	<ul style="list-style-type: none">- CADENAS Y VICENT.: "HERALDICA PATRIMONICA ESPAÑOLA Y SUS PATRIMONICOS COMPUESTOS" EDIT HIDAGUIA. MADRID 1976. "REPERTORIO DE BLOSONES DE LA COMUNIDAD HISPANICA"- LEPE DE LA CAMARA, J.M.: "ESTUDIOS SOBRE LA IGLESIA MAYOR DE SANTA MARIA DE LA GRANADA DE LLERENA" REV. ESTUDIOS EXTREMEÑOS. TOMO XXXII, Nº 1 BADAJOZ 1976- SOLAR Y TABOADA, A.: "PIEDRAS ARMERAS DE EXTREMADURA" BADAJOZ 1929
Otros: Las condiciones de esta ficha tienen carácter transitorio e indicativo hasta la aprobación del PEPCH, quedando estos elementos regulados por lo establecido por los artículos 40 a 42 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura	

PM		
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS		Nº FICHA
FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS		ES.07
DATOS DE IDENTIFICACION		
DENOMINACIÓN: ESCUDO. CENTRO CULTURAL LA MERCED LOCALIZACIÓN: PLAZUELA DE LOS AJOS. FACHADA PRINCIPAL UTM: Ref. Catastral: TITULAR: AYUNTAMIENTO REGIMEN DE TENENCIA: BIEN INMUEBLE		
SITUACIÓN JURÍDICA		
FIGURA DE PROTECCIÓN		INVENTARIADO DEL PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL DE EXTREMADURA
BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/		Incluido en Conjunto Histórico declarado BIC con fecha 29/12/1966 Declarado BIC en virtud de la Disposición Adicional 2ª de la Ley 2/99 de Patrimonio Histórico y cultural de Extremadura.
ADMINISTRACIÓN PROPONENTE: JUNTA DE EXTREMADURA		INVENTARIADO 06 152.6
DESCRIPCIÓN		
Descripción: ESCUDO CON CAMPO MUY SIMILAR AL ESCUDO IMPERIAL (CARLOS I). CON CAMPO CORTADO, SU PARTE SUPERIOR ESTA TERCIA DA EN PALO Y CORTADA. LA ZONA INFERIOR O PUNTA ESTA PARTIDA. LOS CUARTELES DE LA ZONA SUPERIOR SE COMPONEN DE: TORRE, LEON, PALADO, CUARTELADO EN ASPAS, LEON, TRES LISES, TORRE. EN PUNTA, CUARTEL SINIESTRA CUATRO BARRAS Y LEON RAMPANTE. LEON RAMPANTE Y AVE A DIESTRA. REMATANDO EL CONJUNTO CORONA ALGO SALIENTE CON RESPECTO AL MURO Y AL CAMPO. ALREDEDOR DEL CAMPO, FLORES ENTRELAZADAS FORMANDO COLLAR.		DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: TIPOLOGÍA GEN.: USO: DECORATIVO-REPRESENTATIVO DESTINO: DATACIÓN: APROX S XVIII-XIX CARACTERÍSTICAS FORMALES:
Sistema constructivo:		CIMENTACIÓN: ESTRUCTURA: CUBIERTA:
Materiales:		REVESTIMIENTOS: CARPINTERÍA: VARIOS:
Elementos singulares: LOCALIZADO EN FICHA P.I.13 Elementos Discordantes: E. Conservación: BUENO Intervenciones realizadas: Descripción del entorno: CASCO URBANO		
SITUACIÓN NORMATIVA		
NIVEL DE PROTECCIÓN INTEGRAL Actuaciones permitidas: CONSERVACIÓN Actuaciones prohibidas: TODAS LAS QUE NO IMPLIQUEN CONSERVACIÓN Actuaciones aconsejadas: CONSERVACIÓN EN EL CONTEXTO DEL EDIFICIO EN EL QUE SE ENCUENTRA Uso Permitido: LOS PREVISTOS EN EL PGOU		
		


VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO	
SÍNTESIS HISTORICA: VALORACIÓN:	
Bibliografía	<ul style="list-style-type: none">- CADENAS Y VICENT.: "HERALDICA PATRIMONICA ESPAÑOLA Y SUS PATRIMONICOS COMPUESTOS" EDIT HIDAGUIA. MADRID 1976. "REPERTORIO DE BLOSONES DE LA COMUNIDAD HISPANICA"- SOLAR Y TABOADA, A.: "PIEDRAS ARMERAS DE EXTREMADURA" BADAJOZ 1929
Otros: Las condiciones de esta ficha tienen carácter transitorio e indicativo hasta la aprobación del PEPCH, quedando estos elementos regulados por lo establecido por los artículos 40 a 42 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura	

PM		
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS		Nº FICHA
FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS		ES.08
DATOS DE IDENTIFICACION		
DENOMINACIÓN: ESCUDO. CENTRO CULTURAL LA MERCED LOCALIZACIÓN: CALLE BODEGONES. UTM: Ref. Catastral: TITULAR: AYUNTAMIENTO REGIMEN DE TENENCIA: BIEN INMUEBLE		
SITUACIÓN JURÍDICA		
FIGURA DE PROTECCIÓN		INVENTARIADO DEL PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL DE EXTREMADURA
BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/		Incluido en Conjunto Histórico declarado BIC con fecha 29/12/1966 Declarado BIC en virtud de la Disposición Adicional 2ª de la Ley 2/99 de Patrimonio Histórico y cultural de Extremadura.
ADMINISTRACIÓN PROPONENTE: JUNTA DE EXTREMADURA		INVENTARIADO 06 152.12
DESCRIPCIÓN		
Descripción: ESCUDO CON CAMPO MUY SIMILAR AL DEL ESCUDO QUE SE HALLA EN LA FACHADA PRINCIPAL DE ESTE EDIFICIO. SE COMPONE CORTADO CON ASPAS EN SU ZONA SUPERIOR Y TRES PALOS EN LA INFERIOR. RODEA EL CAMPO UN COLLAR CON TOISON.		DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: TIPOLOGIA GEN.: USO: DECORATIVO-REPRESENTATIVO DESTINO: DATACIÓN: CARACTERÍSTICAS FORMALES:
Sistema constructivo:		CIMENTACIÓN: ESTRUCTURA: CUBIERTA:
Materiales:		REVESTIMIENTOS: CARPINTERÍA: VARIOS:
Elementos singulares: LOCALIZADO EN FICHA P.I.13 Elementos Discordantes: E. Conservación: BUENO Intervenciones realizadas: Descripción del entorno: CASCO URBANO		
SITUACIÓN NORMATIVA		
NIVEL DE PROTECCIÓN INTEGRAL Actuaciones permitidas: CONSERVACIÓN Actuaciones prohibidas: TODAS LAS QUE NO IMPLIQUEN CONSERVACIÓN Actuaciones aconsejadas: CONSERVACIÓN EN EL CONTEXTO DEL EDIFICIO EN EL QUE SE ENCUENTRA		
Uso Permitido: LOS PREVISTOS EN EL PGOU		
		

VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO	
SÍNTESIS HISTORICA: VALORACIÓN:	
Bibliografía	<ul style="list-style-type: none">- CADENAS Y VICENT.: "HERALDICA PATRIMONICA ESPAÑOLA Y SUS PATRIMONICOS COMPUESTOS" EDIT HIDAGUIA. MADRID 1976. "REPERTORIO DE BLOSONES DE LA COMUNIDAD HISPANICA"- SOLAR Y TABOADA, A.: "PIEDRAS ARMERAS DE EXTREMADURA" BADAJOZ 1929
Otros: Las condiciones de esta ficha tienen carácter transitorio e indicativo hasta la aprobación del PEPCH, quedando estos elementos regulados por lo establecido por los artículos 40 a 42 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura	

PM		
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS		Nº FICHA
FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS		ES.09
DATOS DE IDENTIFICACION		
DENOMINACIÓN: ESCUDO. CENTRO CULTURAL LA MERCED LOCALIZACIÓN: PLAZUELA DE LOS AJOS. FACHADA PRINCIPAL UTM: Ref. Catastral: TITULAR: AYUNTAMIENTO REGIMEN DE TENENCIA: BIEN INMUEBLE		
SITUACIÓN JURÍDICA		
FIGURA DE PROTECCIÓN		INVENTARIADO DEL PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL DE EXTREMADURA
BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/		Incluido en Conjunto Histórico declarado BIC con fecha 29/12/1966 Declarado BIC en virtud de la Disposición Adicional 2ª de la Ley 2/99 de Patrimonio Histórico y cultural de Extremadura.
ADMINISTRACIÓN PROponente: JUNTA DE EXTREMADURA		INVENTARIADO 06 153.1
DESCRIPCIÓN		
Descripción: ESCUDO BASTANTE SIMPLE. CON CAMPO CORTADO. EN LA ZONA SUPERIOR, ASPAS, TRES PALOS EN LA INFERIOR. EL CONJUNTO ESTA RODEADO POR UNA AUREOLA VEGETAL.		DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: TIPOLOGIA GEN.: USO: DECORATIVO-REPRESENTATIVO DESTINO: DATACIÓN: CARACTERÍSTICAS FORMALES:
Sistema constructivo:		CIMENTACIÓN: ESTRUCTURA: CUBIERTA:
Materiales:		REVESTIMIENTOS: CARPINTERÍA: VARIOS:
Elementos singulares: LOCALIZADO EN FICHA P.I.13 Elementos Discordantes: E. Conservación: BUENO Intervenciones realizadas: Descripción del entorno: CASCO URBANO		
SITUACIÓN NORMATIVA		
NIVEL DE PROTECCIÓN INTEGRAL Actuaciones permitidas: CONSERVACIÓN Actuaciones prohibidas: TODAS LAS QUE NO IMPLIQUEN CONSERVACIÓN Actuaciones aconsejadas: CONSERVACIÓN EN EL CONTEXTO DEL EDIFICIO EN EL QUE SE ENCUENTRA		
Uso Permitido: LOS PREVISTOS EN EL PGOU		
		


VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO	
SÍNTESIS HISTORICA: VALORACIÓN:	
Bibliografía	<ul style="list-style-type: none">- CADENAS Y VICENT.: "HERALDICA PATRIMONICA ESPAÑOLA Y SUS PATRIMONICOS COMPUESTOS" EDIT HIDAGUIA. MADRID 1976. "REPERTORIO DE BLOSONES DE LA COMUNIDAD HISPANICA"- SOLAR Y TABOADA, A.: "PIEDRAS ARMERAS DE EXTREMADURA" BADAJOZ 1929
Otros: Las condiciones de esta ficha tienen carácter transitorio e indicativo hasta la aprobación del PEPCH, quedando estos elementos regulados por lo establecido por los artículos 40 a 42 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura	

PM		
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS		Nº FICHA
FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS		ES.10
DATOS DE IDENTIFICACION		
DENOMINACIÓN: ESCUDO. LOCALIZACIÓN: PLAZA DE CERVANTES UTM: Ref. Catastral: TITULAR: ASCENSION LARREY MARTINEZ REGIMEN DE TENENCIA: BIEN INMUEBLE		
SITUACIÓN JURÍDICA		
FIGURA DE PROTECCIÓN		INVENTARIADO DEL PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL DE EXTREMADURA
BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/		Incluido en Conjunto Histórico declarado BIC con fecha 29/12/1966 Declarado BIC en virtud de la Disposición Adicional 2ª de la Ley 2/99 de Patrimonio Histórico y cultural de Extremadura.
ADMINISTRACIÓN PROPONENTE: JUNTA DE EXTREMADURA		INVENTARIADO 06 152.7
DESCRIPCIÓN		
Descripción: EN LA PARTE SUPERIOR YELMO QUE MIRA HACIA LA IZQUIERDA. EL CAMPO DEL ESCUDO ES ACUARTERLADO CON UNA TORRE Y CUATRO FLORES DE LIS EN EL PRIMER CUARTEL, EN EL SEGUNDO UN LEON RAMPANTE, UNA TORRE EN EL TERCERO Y EN EL CUARTO UNA TORRE EN EL LADO IZQUIERDO Y TRES FAJAS EN EL LADO DERECHO.		DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: TIPOLOGIA GEN.: USO: DECORATIVO-REPRESENTATIVO DESTINO: DATACIÓN: CARACTERÍSTICAS FORMALES:
Sistema constructivo:		CIMENTACIÓN: ESTRUCTURA: CUBIERTA:
Materiales: MARMOL		REVESTIMIENTOS: CARPINTERÍA: VARIOS:
Elementos singulares: LOCALIZADO EN FICHA P.P.38 Elementos Discordantes: E. Conservación: BUENO Intervenciones realizadas: REHABILITADO RECIENTEMENTE Descripción del entorno: CASCO URBANO		
SITUACIÓN NORMATIVA		
NIVEL DE PROTECCIÓN INTEGRAL Actuaciones permitidas: CONSERVACIÓN Actuaciones prohibidas: TODAS LAS QUE NO IMPLIQUEN CONSERVACIÓN Actuaciones aconsejadas: CONSERVACIÓN EN EL CONTEXTO DEL EDIFICIO EN EL QUE SE ENCUENTRA Uso Permitido: LOS PREVISTOS EN EL PGOU		
		


VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO	
SÍNTESIS HISTORICA: VALORACIÓN:	
Bibliografía	<ul style="list-style-type: none">- CADENAS Y VICENT.: "HERALDICA PATRIMONICA ESPAÑOLA Y SUS PATRIMONICOS COMPUESTOS" EDIT HIDAGUIA. MADRID 1976. "REPERTORIO DE BLOSONES DE LA COMUNIDAD HISPANICA"- CASCANTE, I.V.: "HERALDICA GENERAL Y FUENTES DE LAS ARMAS DE ESPAÑA". BARCELONA 1959- PARDO DE GUEVARA, E.: "MANUEL DE HERALDICA ESPAÑOLA". EDIT ALDABA 1987- SOLAR Y TABOADA, A.: "PIEDRAS ARMERAS DE EXTREMADURA" BADAJOZ 1929
Otros: Las condiciones de esta ficha tienen carácter transitorio e indicativo hasta la aprobación del PEPCH, quedando estos elementos regulados por lo establecido por los artículos 40 a 42 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura	

PM		
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS		Nº FICHA
FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS		ES.11
DATOS DE IDENTIFICACION		
DENOMINACIÓN: ESCUDO LOCALIZACIÓN: C/ AVALOS 11 UTM: Ref. Catastral: 1267702QC6316N0001DQ 1267702QC6316N0002FW TITULAR: JULIAN IÑESTA ROMERO REGIMEN DE TENENCIA: BIEN INMUEBLE		
SITUACIÓN JURÍDICA		
FIGURA DE PROTECCIÓN	INVENTARIADO DEL PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL DE EXTREMADURA	
BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/	Incluido en Conjunto Histórico declarado BIC con fecha 29/12/1966 Declarado BIC en virtud de la Disposición Adicional 2ª de la Ley 2/99 de Patrimonio Histórico y cultural de Extremadura.	
ADMINISTRACIÓN PROPONENTE: JUNTA DE EXTREMADURA	INVENTARIADO	06 153.5
DESCRIPCIÓN		
Descripción: YELMO HACIA LA IZQUIERDA, EN LA PARTE SUPERIOR Y LAMBREQUINES. CAMPO ACUARTELADO, EN EL PRIMER CUARTEL BORDEAN UNAS CADENAS AL LADO IZQUIERDO DOS PUCHEROS Y AL DERECHO UNA TORRE. EN EL SEGUNDO LO BORDEAN CRUCES O ASPAS Y EN EL CENTRO UNA TORRE CON TRES FLORES DE LIS, EN EL TERCERO, LO BORDEAN OCHO RODES CON CINCO PANELAS EN EL CENTRO Y EN EL CUARTO UNA TORRE AL LADO IZQUIERDO Y EN EL DERECHO TRES FAJAS.	DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: TIPOLOGIA GEN.: USO: DECORATIVO-REPRESENTATIVO DESTINO: DATACIÓN: CARACTERÍSTICAS FORMALES:	
Sistema constructivo:	CIMENTACIÓN: ESTRUCTURA: CUBIERTA:	
Materiales: MARMOL	REVESTIMIENTOS: CARPINTERÍA: VARIOS:	
Elementos singulares: LOCALIZADO EN FICHA P.P.06 Elementos Discordantes: E. Conservación: BUENO Intervenciones realizadas: REHABILITADA RECIENTEMENTE Descripción del entorno: CASCO URBANO		
SITUACIÓN NORMATIVA		
NIVEL DE PROTECCIÓN INTEGRAL Actuaciones permitidas: CONSERVACIÓN Actuaciones prohibidas: TODAS LAS QUE NO IMPLIQUEN CONSERVACIÓN Actuaciones aconsejadas: CONSERVACIÓN EN EL CONTEXTO DEL EDIFICIO EN EL QUE SE ENCUENTRA Uso Permitido: LOS PREVISTOS EN EL PGOU		
		


VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO	
SÍNTESIS HISTORICA: VALORACIÓN:	
Bibliografía	<ul style="list-style-type: none">- CADENAS Y VICENT.: "HERALDICA PATRIMONICA ESPAÑOLA Y SUS PATRIMONICOS COMPUESTOS" EDIT HIDAGUIA. MADRID 1976. "REPERTORIO DE BLOSONES DE LA COMUNIDAD HISPANICA"- CASCANTE, I.V.: "HERALDICA GENERAL Y FUENTES DE LAS ARMAS DE ESPAÑA". BARCELONA 1959- PARDO DE GUEVARA, E.: "MANUEL DE HERALDICA ESPAÑOLA". EDIT ALDABA 1987- SOLAR Y TABOADA, A.: "PIEDRAS ARMERAS DE EXTREMADURA" BADAJOZ 1929
Otros: Las condiciones de esta ficha tienen carácter transitorio e indicativo hasta la aprobación del PEPCH, quedando estos elementos regulados por lo establecido por los artículos 40 a 42 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura	

PM		
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS		Nº FICHA
FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS		ES.12
DATOS DE IDENTIFICACION		
DENOMINACIÓN: ESCUDO LOCALIZACIÓN: C/ SANTIAGO 68 UTM: Ref. Catastral: 1465822QC6316N0001WQ TITULAR: CARMEN PILAR REGIMEN DE TENENCIA: BIEN INMUEBLE		
SITUACIÓN JURÍDICA		
FIGURA DE PROTECCIÓN		INVENTARIADO DEL PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL DE EXTREMADURA
BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/		Incluido en Conjunto Histórico declarado BIC con fecha 29/12/1966 Declarado BIC en virtud de la Disposición Adicional 2ª de la Ley 2/99 de Patrimonio Histórico y cultural de Extremadura.
ADMINISTRACIÓN PROponente: JUNTA DE EXTREMADURA		INVENTARIADO 06 152.9
DESCRIPCIÓN		
Descripción: DE PEQUEÑAS DIMENSIONES, LOCALIZADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA FACHADA. TIENE YELMO Y SU CAMPO ES ACUARTELADO CON UN AGUILA EN EL SEGUNDO CUARTEL, UNA TORRE EN EL TERCERO Y UN ARBOL EN EL CUARTO. NO SE APRECIA BIEN EL DIBUJO DEL PRIMER CUARTEL.		DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: TIPOLOGIA GEN.: USO: DECORATIVO-REPRESENTATIVO DESTINO: DATACIÓN: CARACTERÍSTICAS FORMALES:
Sistema constructivo:		CIMENTACIÓN: ESTRUCTURA: CUBIERTA:
Materiales: MARMOL		REVESTIMIENTOS: CARPINTERÍA: VARIOS:
Elementos singulares: LOCALIZADO EN FICHA P.P.31 Elementos Discordantes: E. Conservación: BUENO Intervenciones realizadas: REHABILITADO RECIENTEMENTE Descripción del entorno: CASCO URBANO		
SITUACIÓN NORMATIVA		
NIVEL DE PROTECCIÓN INTEGRAL Actuaciones permitidas: CONSERVACIÓN Actuaciones prohibidas: TODAS LAS QUE NO IMPLIQUEN CONSERVACIÓN Actuaciones aconsejadas: CONSERVACIÓN EN EL CONTEXTO DEL EDIFICIO EN EL QUE SE ENCUENTRA Uso Permitido: LOS PREVISTOS EN EL PGOU		
		

VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO	
SÍNTESIS HISTORICA: VALORACIÓN:	
Bibliografía	<ul style="list-style-type: none">- CADENAS Y VICENT.: "HERALDICA PATRIMONICA ESPAÑOLA Y SUS PATRIMONICOS COMPUESTOS" EDIT HIDAGUIA. MADRID 1976. "REPERTORIO DE BLOSONES DE LA COMUNIDAD HISPANICA"- CASCANTE, I.V.: "HERALDICA GENERAL Y FUENTES DE LAS ARMAS DE ESPAÑA". BARCELONA 1959- PARDO DE GUEVARA, E.: "MANUEL DE HERALDICA ESPAÑOLA". EDIT ALDABA 1987- SOLAR Y TABOADA, A.: "PIEDRAS ARMERAS DE EXTREMADURA" BADAJOZ 1929
Otros: Las condiciones de esta ficha tienen carácter transitorio e indicativo hasta la aprobación del PEPCH, quedando estos elementos regulados por lo establecido por los artículos 40 a 42 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura	

PM		
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS		Nº FICHA
FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS		ES.13
DATOS DE IDENTIFICACION		
DENOMINACIÓN: ESCUDO PALACIO EPISCOPAL LOCALIZACIÓN: PALACIO EPISCOPAL. CALLE ZAPATERIA 5 UTM: Ref. Catastral: 1367607QC6316N0001MQ TITULAR: AYUNTAMIENTO REGIMEN DE TENENCIA: BIEN INMUEBLE		
SITUACIÓN JURÍDICA		
FIGURA DE PROTECCIÓN		INVENTARIADO DEL PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL DE EXTREMADURA
BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/		Incluido en Conjunto Histórico declarado BIC con fecha 29/12/1966 Declarado BIC en virtud de la Disposición Adicional 2ª de la Ley 2/99 de Patrimonio Histórico y cultural de Extremadura.
ADMINISTRACIÓN PROPONENTE: JUNTA DE EXTREMADURA		INVENTARIADO 06 152.11
DESCRIPCIÓN		
Descripción: ESCUDO SITO DENTRO DE UN RECUADRO FORMADO POR UNA MOLUDRA DECORADA CON APOMEDADOS. CAMPO CON LOBO. BORDURA CON CONCHAS. CAPELLO ECLESIASTICO Y FLECOS CON BORLAS.		DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: TIPOLOGIA GEN.: USO: DECORATIVO-REPRESENTATIVO DESTINO: DATACIÓN: CARACTERÍSTICAS FORMALES:
Sistema constructivo:		CIMENTACIÓN: ESTRUCTURA: CUBIERTA:
Materiales:		REVESTIMIENTOS: CARPINTERÍA: VARIOS:
Elementos singulares: LOCALIZADO EN FICHA P.I.19 Elementos Discordantes: E. Conservación: DEFICIENTE Intervenciones realizadas: EN PROCESO DE REHABILITACION Descripción del entorno: CASCO URBANO		
SITUACIÓN NORMATIVA		
NIVEL DE PROTECCIÓN INTEGRAL Actuaciones permitidas: CONSERVACIÓN Actuaciones prohibidas: TODAS LAS QUE NO IMPLIQUEN CONSERVACIÓN Actuaciones aconsejadas: CONSERVACIÓN EN EL CONTEXTO DEL EDIFICIO EN EL QUE SE ENCUENTRA Uso Permitido: LOS PREVISTOS EN EL PGOU		
		


VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO	
SÍNTESIS HISTORICA: VALORACIÓN:	
Bibliografía	<ul style="list-style-type: none">- CADENAS Y VICENT.: "HERALDICA PATRIMONICA ESPAÑOLA Y SUS PATRIMONICOS COMPUESTOS" EDIT HIDAGUIA. MADRID 1976. "REPERTORIO DE BLOSONES DE LA COMUNIDAD HISPANICA"- SOLAR Y TABOADA, A.: "PIEDRAS ARMERAS DE EXTREMADURA" BADAJOZ 1929
Otros: Las condiciones de esta ficha tienen carácter transitorio e indicativo hasta la aprobación del PEPCH, quedando estos elementos regulados por lo establecido por los artículos 40 a 42 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura	

PM		
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS		Nº FICHA
FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS		ES.14
DATOS DE IDENTIFICACION		
DENOMINACIÓN: ESCUDO PALACIO EPISCOPAL LOCALIZACIÓN: PALACIO EPISCOPAL. CALLE ZAPATERIA 5 UTM: Ref. Catastral: 1367607QC6316N0001MQ TITULAR: AYUNTAMIENTO REGIMEN DE TENENCIA: BIEN INMUEBLE		
SITUACIÓN JURÍDICA		
FIGURA DE PROTECCIÓN		INVENTARIADO DEL PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL DE EXTREMADURA
BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/		Incluido en Conjunto Histórico declarado BIC con fecha 29/12/1966 Declarado BIC en virtud de la Disposición Adicional 2ª de la Ley 2/99 de Patrimonio Histórico y cultural de Extremadura.
ADMINISTRACIÓN PROPONENTE: JUNTA DE EXTREMADURA		INVENTARIADO 06 152.13
DESCRIPCIÓN		
Descripción: ESCUDO CON CAMPO DE EXTRAÑA HECHURA. NO ES PLANO, ADOSADO A LA PARED, SINO HACE UN ANGULO, PARECE ESTAR DOBLADO A LA MITAD. SE COMPONE DE: CAMPO CUARTELADO EN CRUZ CON ESCUSON CENTRAL CASI INAPRECIABLE. TORRE, LEON-LEON, TORRE. CORONA QUE AL IGUAL QUE EL CAMPO HACE UN ANGULO. ES CURIOSA ESTA HECHURA ESTANDO SITUADO EN UN MURO HORIZONTAL Y NO EN UNA ESQUINA CENEFA.		DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: TIPOLOGIA GEN.: USO: DECORATIVO-REPRESENTATIVO DESTINO: DATACIÓN: CARACTERÍSTICAS FORMALES:
Sistema constructivo:		CIMENTACIÓN: ESTRUCTURA: CUBIERTA:
Materiales:		REVESTIMIENTOS: CARPINTERÍA: VARIOS:
Elementos singulares: LOCALIZADO EN FICHA P.I.19 Elementos Discordantes: E. Conservación: DEFICIENTE Intervenciones realizadas: EN PROCESO DE REHABILITACION Descripción del entorno: CASCO URBANO		
SITUACIÓN NORMATIVA		
NIVEL DE PROTECCIÓN INTEGRAL Actuaciones permitidas: CONSERVACIÓN Actuaciones prohibidas: TODAS LAS QUE NO IMPLIQUEN CONSERVACIÓN Actuaciones aconsejadas: CONSERVACIÓN EN EL CONTEXTO DEL EDIFICIO EN EL QUE SE ENCUENTRA Uso Permitido: LOS PREVISTOS EN EL PGOU		
		

VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO	
SÍNTESIS HISTORICA: VALORACIÓN:	
Bibliografía	<ul style="list-style-type: none">- CADENAS Y VICENT.: "HERALDICA PATRIMONICA ESPAÑOLA Y SUS PATRIMONICOS COMPUESTOS" EDIT HIDAGUIA. MADRID 1976. "REPERTORIO DE BLOSONES DE LA COMUNIDAD HISPANICA"- SOLAR Y TABOADA, A.: "PIEDRAS ARMERAS DE EXTREMADURA" BADAJOZ 1929
Otros: Las condiciones de esta ficha tienen carácter transitorio e indicativo hasta la aprobación del PEPCH, quedando estos elementos regulados por lo establecido por los artículos 40 a 42 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura	

PM		
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS		Nº FICHA
FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS		ES.15
DATOS DE IDENTIFICACION		
DENOMINACIÓN: ESCUDO LOCALIZACIÓN: CALLE CORREDERA 15 UTM: Ref. Catastral: TITULAR: IGNACIO LEMUS FUENTES REGIMEN DE TENENCIA: BIEN INMUEBLE		
SITUACIÓN JURÍDICA		
FIGURA DE PROTECCIÓN		INVENTARIADO DEL PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL DE EXTREMADURA
BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/		Incluido en Conjunto Histórico declarado BIC con fecha 29/12/1966 Declarado BIC en virtud de la Disposición Adicional 2ª de la Ley 2/99 de Patrimonio Histórico y cultural de Extremadura.
ADMINISTRACIÓN PROponente: JUNTA DE EXTREMADURA		INVENTARIADO 06 152.14
DESCRIPCIÓN		
Descripción: CONSTA UNICAMENTE DE CAMPO. ESTE ESTA TERCiado EN PALO Y CORTADO. A SINIESTRA, EN EL PRIMER CUARTEL, UNA TORRE. TRES FAJAS DE VEROS EN EL SEGUNDO Y EN EL TERCERO UN LEON RAMPANTE CORONADO. A DIESTRA: TRES FAJAS DE VEROS EN EL PRIMER CUARTEL, UNA TORRE EN EL SEGUNDO Y EN EL TERCERO UN AGUILA CON ALAS ABIERTAS Y ESCUSON EN EL CUERPO REPRESENTANDO UN TRENZADO.		DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: TIPOLOGIA GEN.: USO: DECORATIVO-REPRESENTATIVO DESTINO: DATACIÓN: CARACTERÍSTICAS FORMALES:
Sistema constructivo:		CIMENTACIÓN: ESTRUCTURA: CUBIERTA:
Materiales: MARMOL		REVESTIMIENTOS: CARPINTERÍA: VARIOS:
Elementos singulares: LOCALIZADO EN FICHA P.P.16 Elementos Discordantes: E. Conservación: BUENO Intervenciones realizadas: REHABILITADO RENCIENTEMENTE Descripción del entorno: CASCO URBANO		
SITUACIÓN NORMATIVA		
NIVEL DE PROTECCIÓN INTEGRAL Actuaciones permitidas: CONSERVACIÓN Actuaciones prohibidas: TODAS LAS QUE NO IMPLIQUEN CONSERVACIÓN Actuaciones aconsejadas: CONSERVACIÓN EN EL CONTEXTO DEL EDIFICIO EN EL QUE SE ENCUENTRA Uso Permitido: LOS PREVISTOS EN EL PGOU		
		

VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO	
SÍNTESIS HISTORICA: VALORACIÓN:	
Bibliografía	<ul style="list-style-type: none">- CADENAS Y VICENT.: "HERALDICA PATRIMONICA ESPAÑOLA Y SUS PATRIMONICOS COMPUESTOS" EDIT HIDAGUIA. MADRID 1976. "REPERTORIO DE BLOSONES DE LA COMUNIDAD HISPANICA"- SOLAR Y TABOADA, A.: "PIEDRAS ARMERAS DE EXTREMADURA" BADAJOZ 1929
Otros: Las condiciones de esta ficha tienen carácter transitorio e indicativo hasta la aprobación del PEPCH, quedando estos elementos regulados por lo establecido por los artículos 40 a 42 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura	

PM		
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS		Nº FICHA
FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS		ES.16
DATOS DE IDENTIFICACION		
DENOMINACIÓN: ESCUDO PALACIO DE JUSTICIA LOCALIZACIÓN: PLAZA DE LA LIBERTAD 2 UTM: Ref. Catastral: 1665510QC6316N0001IQ TITULAR: MINISTERIO DE JUSTICIA REGIMEN DE TENENCIA: BIEN INMUEBLE		
SITUACIÓN JURÍDICA		
FIGURA DE PROTECCIÓN		INVENTARIADO DEL PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL DE EXTREMADURA
BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/		Incluido en Conjunto Histórico declarado BIC con fecha 29/12/1966 Declarado BIC en virtud de la Disposición Adicional 2ª de la Ley 2/99 de Patrimonio Histórico y cultural de Extremadura.
ADMINISTRACIÓN PROPONENTE: JUNTA DE EXTREMADURA		INVENTARIADO 06 153.2
DESCRIPCIÓN		
Descripción: DE DIFICIL LECTURA. CAMPO CUARTELADO EN CRUZ. NO SE APRECIAN SUS CUARTELES. COLLAR CON TOISON RODEANDOLO		DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: TIPOLOGIA GEN.: USO: DECORATIVO-REPRESENTATIVO DESTINO: DATACIÓN: CARACTERÍSTICAS FORMALES:
Sistema constructivo:		CIMENTACIÓN: ESTRUCTURA: CUBIERTA:
Materiales:		REVESTIMIENTOS: CARPINTERÍA: VARIOS:
Elementos singulares: LOCALIZADO EN FICHA P.I.23 Elementos Discordantes: E. Conservación: DEFICIENTE Intervenciones realizadas: Descripción del entorno: CASCO URBANO		
SITUACIÓN NORMATIVA		
NIVEL DE PROTECCIÓN INTEGRAL Actuaciones permitidas: CONSERVACIÓN Actuaciones prohibidas: TODAS LAS QUE NO IMPLIQUEN CONSERVACIÓN Actuaciones aconsejadas: CONSERVACIÓN EN EL CONTEXTO DEL EDIFICIO EN EL QUE SE ENCUENTRA Uso Permitido: LOS PREVISTOS EN EL PGOU		
		

VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO	
SÍNTESIS HISTORICA: VALORACIÓN:	
Bibliografía	<ul style="list-style-type: none">- CADENAS Y VICENT.: "HERALDICA PATRIMONICA ESPAÑOLA Y SUS PATRIMONICOS COMPUESTOS" EDIT HIDAGUIA. MADRID 1976. "REPERTORIO DE BLOSONES DE LA COMUNIDAD HISPANICA"- SOLAR Y TABOADA, A.: "PIEDRAS ARMERAS DE EXTREMADURA" BADAJOZ 1929
Otros: Las condiciones de esta ficha tienen carácter transitorio e indicativo hasta la aprobación del PEPCH, quedando estos elementos regulados por lo establecido por los artículos 40 a 42 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura	

PM		
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS		Nº FICHA
FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS		ES.17
DATOS DE IDENTIFICACION		
DENOMINACIÓN: ESCUDO LOCALIZACIÓN: CALLE MEDICO D.T. GOMEZ, 3 UTM: Ref. Catastral: TITULAR: REGIMEN DE TENENCIA: BIEN INMUEBLE		
SITUACIÓN JURÍDICA		
FIGURA DE PROTECCIÓN		INVENTARIADO DEL PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL DE EXTREMADURA
BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/		Incluido en Conjunto Histórico declarado BIC con fecha 29/12/1966 Declarado BIC en virtud de la Disposición Adicional 2ª de la Ley 2/99 de Patrimonio Histórico y cultural de Extremadura.
ADMINISTRACIÓN PROPONENTE: JUNTA DE EXTREMADURA		INVENTARIADO 06 152.8
DESCRIPCIÓN		
Descripción: YELMO QUE MIRA HACIA LA IZQUIERDA. EL CAMPO ES ACUARTELADO CON UN ARBOL Y A CADA LADO DOS LEONES RAMPANTES EN EL PRIMER CUARTEL, EN EL SEGUNDO UNA ESTRELLA DE OCHO PUNTAS, EN EL TERCERO TRECE BEZANTES Y EN EL ULTIMO UNA TORRE. ALREDEDOR LLEVA BORDURA VEGETAL O LANBREQUINES		DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: TIPOLOGIA GEN.: USO: DECORATIVO-REPRESENTATIVO DESTINO: DATACIÓN: CARACTERÍSTICAS FORMALES:
Sistema constructivo:		CIMENTACIÓN: ESTRUCTURA: CUBIERTA:
Materiales: PIEDRA		REVESTIMIENTOS: CARPINTERÍA: VARIOS:
Elementos singulares: LOCALIZADO EN FICHA P.P.19 Elementos Discordantes: E. Conservación: DEFICIENTE Intervenciones realizadas: Descripción del entorno: CASCO URBANO		
SITUACIÓN NORMATIVA		
NIVEL DE PROTECCIÓN INTEGRAL Actuaciones permitidas: CONSERVACIÓN Actuaciones prohibidas: TODAS LAS QUE NO IMPLIQUEN CONSERVACIÓN Actuaciones aconsejadas: CONSERVACIÓN EN EL CONTEXTO DEL EDIFICIO EN EL QUE SE ENCUENTRA Uso Permitido: LOS PREVISTOS EN EL PGOU		
		

VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO	
SÍNTESIS HISTORICA: VALORACIÓN:	
Bibliografía	<ul style="list-style-type: none">- CADENAS Y VICENT.: "HERALDICA PATRIMONICA ESPAÑOLA Y SUS PATRIMONICOS COMPUESTOS" EDIT HIDAGUIA. MADRID 1976. "REPERTORIO DE BLOSONES DE LA COMUNIDAD HISPANICA"- CASCANTE, I.V.: "HERALDICA GENERAL Y FUENTES DE LAS ARMAS DE ESPAÑA". BARCELONA 1959- PARDO DE GUEVARA, E.: "MANUEL DE HERALDICA ESPAÑOLA". EDIT ALDABA 1987- SOLAR Y TABOADA, A.: "PIEDRAS ARMERAS DE EXTREMADURA" BADAJOZ 1929
Otros: Las condiciones de esta ficha tienen carácter transitorio e indicativo hasta la aprobación del PEPCH, quedando estos elementos regulados por lo establecido por los artículos 40 a 42 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura	

PM	
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS	
FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS	Nº FICHA ES.18
DATOS DE IDENTIFICACION	
DENOMINACIÓN: ESCUDO LOCALIZACIÓN: C/ DE LA FUENTE 9 UTM: Ref. Catastral: 1268601QC6316N0001TQ TITULAR: JOSEFA RESTROLLO GONZALEZ REGIMEN DE TENENCIA: BIEN INMUEBLE	
SITUACIÓN JURÍDICA	
FIGURA DE PROTECCIÓN	INVENTARIADO DEL PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL DE EXTREMADURA
BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/	Incluido en Conjunto Histórico declarado BIC con fecha 29/12/1966 Declarado BIC en virtud de la Disposición Adicional 2ª de la Ley 2/99 de Patrimonio Histórico y cultural de Extremadura.
ADMINISTRACIÓN PROPONENTE: JUNTA DE EXTREMADURA	INVENTARIADO 06 152.10
DESCRIPCIÓN	
Descripción: ESCUDO SITO EN LA ZONA SUPERIOR DE LA FACHADA, CONSTA DE YELMO PERFILADO A SINIESTRA CON PLUMAS, LAMBREQUINES Y LEYENDA BAJO EL CAMPO	DENOMINACIÓN HISTORICA: Nº DE PLANTAS: TIPOLOGIA GEN.: USO: DECORATIVO-REPRESENTATIVO DESTINO: DATACIÓN: CARACTERÍSTICAS FORMALES:
Sistema constructivo:	CIMENTACIÓN: ESTRUCTURA: CUBIERTA:
Materiales: PIEDRA	REVESTIMIENTOS: CARPINTERÍA: VARIOS:
Elementos singulares: LOCALIZADO EN FICHA P.I.33 Elementos Discordantes: E. Conservación: BUENO Intervenciones realizadas: DEFICIENTE Descripción del entorno: CASCO URBANO	
SITUACIÓN NORMATIVA	
NIVEL DE PROTECCIÓN INTEGRAL Actuaciones permitidas: CONSERVACIÓN Actuaciones prohibidas: TODAS LAS QUE NO IMPLIQUEN CONSERVACIÓN Actuaciones aconsejadas: CONSERVACIÓN EN EL CONTEXTO DEL EDIFICIO EN EL QUE SE ENCUENTRA	
Uso Permitido: LOS PREVISTOS EN EL PGOU	
	

VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO	
SÍNTESIS HISTORICA: VALORACIÓN:	
Bibliografía	<ul style="list-style-type: none">- CADENAS Y VICENT.: "HERALDICA PATRIMONICA ESPAÑOLA Y SUS PATRIMONICOS COMPUESTOS" EDIT HIDAGUIA. MADRID 1976. "REPERTORIO DE BLOSONES DE LA COMUNIDAD HISPANICA"- CASCANTE, I.V.: "HERALDICA GENERAL Y FUENTES DE LAS ARMAS DE ESPAÑA". BARCELONA 1959- PARDO DE GUEVARA, E.: "MANUEL DE HERALDICA ESPAÑOLA". EDIT ALDABA 1987- SOLAR Y TABOADA, A.: "PIEDRAS ARMERAS DE EXTREMADURA" BADAJOZ 1929
Otros: Las condiciones de esta ficha tienen carácter transitorio e indicativo hasta la aprobación del PEPCH, quedando estos elementos regulados por lo establecido por los artículos 40 a 42 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura	